

El Plata. 26 mayo 59

LA IMPERMEABILIDAD UNA DE LAS PRINCIPA

Los Puentes Inadecuados y el Depósito de los Derrubios en el Lecho Fluvial son Otras

(Especial para EL PLATA, por RAFAEL ESCUDERO)

Dos causas principales concurren a la extraordinaria magnitud del derrame de nuestras corrientes fluviales, una positiva: la lluvia, y otra negativa: la impermeabilidad del subsuelo del país. Secundariamente existen otras dos: a) los obstáculos que impiden el rápido desagüe de las aguas encauzadas, y b) el depósito de los derrubios en el lecho fluvial.

mente existen otras dos: a) los obstaculos que impiden el rapido desagué de las aguas encauzadas, y b) el depósito de los derrubios en el lecho fluvial.

Cuando se examina un mapa de la República. Ilama poderosamente la atención la red de acuosas venas que surcan su paisaje. Comparemos este con el que presenta la region —Chaco— pampeana que se extiende al occidente de los ríos Paraná y de la Plata. En la región bonaerense, y, si está, por su pluviosidad menor que la Republica, no es admisible en la comparación, considérese la del norte, el Chaco cuyas isohietas son, con mucho, superiores a la del pais. Allí, salvo tres o cuatro ríos, que presentan confusos cauces en parte de su curso, el inmenso paisaje se extiende, sin solución de continuidad en muchas leguas alrededor, sin encontrar un arroyuelo de corrientes y claras aguas, como las que columbramos aquí a cada trasmonte de una loma. Es que allí, el paisaje descansa en un terreno sedimentario, permeable y, aquí, en uno rocoso, de granito y basalto, impermeable. Allí, el agua de una lluvia doblemente más intensa que aquí, quedaría horas, o días, depositada quietamente en la superficie, sin correr, desapareciendo después absorbida por el suelo. En cambio, nuestro país apernas tiene una cubierta de pocos centímetros de esa tierra permeable cubriendo la roca viva de su fundamento cristalino, por supuesto, impermeable. Pocas horas de lluvia son suficientes para saturar la película permeable, y el agua que caiga después, resbala por los flancos de las laderas buscando la vaguada donde se encauza, formando la rica red hidrográfica de que nos enorgullecemos.

Quiere decir, que las crecidas de cade de corriente fluvial: el estiaje, en que el caudal es mínimo: la crecida, cuando el agua colma el luvia compando la rica red hidrográfica de que nos enorgullecemos.

Quiere decir, que las crecidas de considar probacce de la gua desborda el cauce y se extiende sobre los campos vecinos. Algunos autores los designan, respectivamente: lecho menor, lecho mayor y crecida; otros, riente de una loma. Es que allí, el paisaje descansa en un terreno sedimentario, permeable y, aquí, en uno rocoso, de granito y basalto, impermeable. Allí, el agua de una lluvia doblemente más intensa que aquí, quedaria horas, o días, depositada quietamente en la superfície, sin correr, desapareciendo después absorbida por el suelo. En cambio, nuestro país apenas tiene una cubierta de pocos centimetros de esa tierra permeable cubriendo la roca viva de su fundamento cristalino, por supuesto, impermeable. Pocas horas de lluvia son suficientes para saturar la película permeable, y el agua que caiga después, resbala por los flancos de las laderas buscando la vaguada donde se encauza, formando la rica red hidrográfica de que nos enorgullecemos.

Quiere decir, que las crecidas de nuestros ríos tienen por causas concomitantes, la cantidad de agua caída y la impermeabilidad del suelo (del subsuelo, mejor dicho). Cuando nuestros ríos vivían patriarealmente (vaya un decir) obedeciendo dócilmente a las vicisitudes de la sabia naturaleza, en casos similarés al presente, después de colmar su cauce, la copia de la subia naturaleza, en casos similarés al presente, después de la copia de la subia naturaleza, en casos similarés al presente, después de la copia de la subia naturaleza, en casos similarés al presente, después de la copia de la subia naturaleza, en casos similarés al presente, después de la copia de la subia naturaleza, en casos similarés al presente, después de la copia de la subia naturaleza, en casos similarés al presente, después de la copia de la copi


is nainemakut sup satata

menos aún, asumir, en laren que, en ningun evortunidad, al dar vi-INDUSTRIA LECHERA

BLICA

BOLETIN INFORMATIVO Nº 68

IDAD DEL SUBSUELO, UNIDA A LA LLUVIA, ES NCIPALES CAUSAS DE NUESTRAS INUNDACIONES





iente carretero de Paro de los Toros y uno de los del departamento de Paysandú que se encuentran entre los que, según el autor de la nota que se publica junto a estas fotografías, contribuyen por su construc ción, a la magnitud de la inundación que se registrara en nuestro país.

n sino que se derramará sobre lle fluvial, traspasando sus light fluvial, traspasando sus lig

LA IMPERMEABILIDAD DEL SUB UNA DE LAS PRINCIPALES CAUS

Los Puentes Inadecuados y el Depósito de los Derrubios en el Lecho Fluvial son Otras

Dos causas principales concurren a la extraordinaria magnitud del derrame de nuestras corrientes fluviales, una positiva: la lluvia, y otra negativa: la impermeabilidad del subsuelo del país. Secundariamente existen otras dos: a) los obstáculos que impiden el rápido desagüe de las aguas encauzadas, y b) el depósito de los derrubios en el lecho fluvial

Cuando se examina un mapa de la República. llama poderosamente Cuando se examina un mapa de la República. Ilama poderosamente la atención la red de acuosas venas que surcan su paisaje. Comparemos éste con el que presenta la región — Chaco— pampeana que se extiende al occidente de los rios Paraná y de la Plata. En la región bonaerense, y, si está por su pluviosidad menor que la Republica, no es admisible en la comparación, considérese la del norte, el Chaco cuyas isohietas son, con mucho, superiores a la del país. Allí, salvo tres o cuatro rios, que presentan confusos cauces en parte de su curso, el inmenso paisaje se extiende, sin solución de continuidad en muchas leguas alrededor, sin encontrar un arroyuelo de corrientes y claras aguas, como definimos un río como una condefinimos un río como una condefinimo de continuidad en muchas leguas alredemos en condefinimos con conceptos con con conceptos con con conceptos con conceptos con conceptos con conceptos con conce

de corrientes y claras aguas, como las que columbramos aquí a cada trasmonte de una loma. Es que allí, el paisaje descansa en un tetrasmonte de una loma. Es que allí, el paisaje descansa en un terreno sedimentario, permeable y, aquí, en uno rocoso, de granito y basalto, impermeable. Allí, el agua de una lluvia doblemente más intensa que aquí, quedaría horas, o días, depositada quietamente en la superficie, sin correr, desapereciendo después absorbida por el suelo. En cambio, nuestro país apenas tiene una cubierta de pocos centímetros de esa tierra permeable cubriendo la roca viva de su fundamento cristalino, por supuesto, impermeable. Pocas horas de lluvia son suficientes para saturar la película permeable, y el agua que caiga después, resbala por los flancos de las laderas buscando la vaguada donde se encauza, formando la rica red hidrográfica de que nos enorgullecemos. que nos enorgullecemos

Quiere decir, que las crecidas de nuestros ríos tienen por causas con-comitantes, la cantidad de agua caída y la impermeabilidad del suelo (del subsuelo, mejor dicho). Cuando nuestros ríos vivían pa-

Cuando nuestros ríos vivían patriarcalmente (vaya un decir) obedeciendo dócilmente a las vicisitudes de la sabia naturaleza, en casos similarés al presente, después de colmar su cauce, la copia de agua que seguían recibiendo la extendían a todo lo ancho y a todo lo largo de su valle fluvial, esperando pacientemente que llega ra el momento de descargala en ra el momento de descargarla en el receptáculo mayor de donde, sin el receptáculo mayor de donde, sin premura, hacia su viaje al Océano. Pero, el advenimiento de la civilización, ha perturbado su plácido fluir, con sus calzadas, puentes y represas, y algo más que, encajado aquí, parecería un despropósito: las tierras cultivadas.

Dejemos las calzadas de lado por su escasa entidad, y empecemos por los puentes.

LOS PUENTES. A la Naturaleza se la domina, obedeciendo sua leyes. Este dicho, que configura una ley apodíctica, como quería Kant para su "imperativo categórico", no sé de quien es; seguramente fue pronunciado —en su lenguaje— por los primeros homí-

lenguaje- por los primeros homí-

puriosidad menor que la Repuperación, considérese la del norte, nidos cuando la erectibilidad les permitió raer del Cielo la inteligencia. El Creador promulgó las leyes que debian regir la Naturaleza obra suya, para millones de millones de años, no para una ni mil generaciones de hombres.

En la clase de Geografía Física definimos un río como una corriente de agua dulce sobre la superficie de la Tierra, encauzada, de caracter permanente. Pero si el agua y el cauce que la contienen forman o son elementos imprescindibles del río, a éste pertenece, también, el valle fluvial, que es aquella parte del territorio que se extiende a sus márgenes y que es bañada por las aguas mavores, es decir: cuando el río sale de madre.

Tres momentos, nítidamente diferenciados, se pueden considerar en una corriente fluvial: el estiaje, en que el caudal es mínimo: la crecida, cuando el agua colma el cauce, y la salida de madre, cuando el agua desborda el cauce y se extiende sobre los campos vecinos. Algunos autores los designan, respectivamente: lecho menor, lecho mayor y crecida: otros, ponen cauce donde dice lecho; etc.

Cuando se produce el colmataje del cauce empieza la inundación favorecida, aguas arriba de lo puentes, por el obstáculo que este le forman, al natural fluir de la gauas. Me explicaré:


Aqui ante mis ojos tengo varás fotografías de nuestros puentes fur julles: Caganeba en San Lecá. Sen

aguas. Me explicare:

Aqui ante mis ojos tengo varis
fotografías de nuestros puentes fuviales: Cagancha, en San José; San
Salvador, en Soriano; Tres Crues,
en Tacuarembó; Río Negro, en Paso de los Toros; Santa Lucía Crico,
en Florida: Paso de Pache, e el
Río Santa Lucía; Solis Grand, en
Lavalleja: Maldonado, en el Epto.
del mismo nombre: Convents. en
Cerro Largo: Río Yí, Arroy Negro: Río Daymán; San Fracisco,
en Lavalleja: Picada de Varla, en
San José: Río Queguay, etc Todos
obedecen al mismo plan costructivo: grandes pilares levantados
dentro del cauce del río carroyo,
sobre los que descansa e andén.

A uno y otro lado del quente se

A uno y otro lado del juente se extiende un macizo termolén, que corta transversalmente el valle fluvial constituyendo na presa que embalsa las aguas el las avenidas, impidiendo, por le tanto, el libre escurrimiento de líquido caudal. Es lógico supone que el agua no va a formarse enrolumnas verticales para pasar por las aberturas que le han dejade bajo el



El puente carretero de Paso de los Toros y uno de los del departamento

andén sino que se derramará sobre el valle fluvial, traspasando sus límites, en una magnitud directamente proporcional al obstáculo que opone el terraplén al natural escurrimiento y al acopio de la arroyada. Se impone, pues, sustituir esos terraplenes macizos por pilares, prolongando los puentes, hasta algo más allá del natural valle fluvial, ya que los pilares actúan, también, como impedimentos al rápido desagüe.

DEPOSITO DE LOS DERRUBIOS. Este es un factor de suma importancia, porque nuestros ríos, como consecuencia de su régimen torrencial, tienen un gran gasto sólido. El limo arrastrado por el Río Negro, anualmente, es de 11.500.000 mt.3; el del Yi es de 1.400.000 mt.3; v el del Sta. Lucía de 2.400.000 mt.3 (Ing. José L. Buzzetti. Anales de la Universidad, Entrega Nº 135; Año 1934).

Pensemos en lo que significa, como factor coadyuvante de las inundaciones, el cuantioso volumen de materiales sólidos que se deposita anualmente sobre el lecho de los ríos que, además, tienen obstaculizada su corriente por los diques que forman aquellos terraplenes estudiados en el parágrafo anterior

Concentremos nuestro enfoque


materiales que la corriente lleva


materiales que la corriente lleva en su seno.

No es un despropósito suponer ya realizado el colmataje del cau-ce subacuático del Río Negro, en el espacio comprendido entre la presa del Rincón de Bonete y la desembocadura del Río Tacua-rembó

tos sólidos, siempre quedará

ILIDAD DEL SUBSUELO, UNIDA A L PINCIPALES CAUSAS DE NUESTRAS I





El puente carretero de Paso de los Toros y uno de los del departamento de Paysandú que se encuentran entre los que, según el autor de la nota ción, a la magnitud de la inundación que se registrara en nuestro país.

andén sino que se derramara sobre el valle fluvial, traspasando ses limites, en una magnitud dectamente proporcional al obseculo que opone el terraplén al actural escurrimiento y al acopio de la arroyada. Se impone, pues, sustituir esos terraplenes macias por pilares, prolongando los poentes, hasta algo más allá del natural valle fluvial, ya que los pilares actúan, también, como impedimentos al rápido desagüe.

DEPOSITO DE LOS DERRUBIOS. Este es un factor de suma importancia, porque nuestros ríos, como consecuencia de su regimen torrencial, tienen un gran gaso sólido. El limo arrastrado por el Río

torrencial, tienen un gran geso so-lido. El limo arrastrado por el Río Negro, anualmente, es de 11.500.000 mt.3; el del Yí es de 1.400.000 mt.3 y el del Sta. Lucía de 2.400.000 mt.3 (Ing. José L. Buzzetti. Anaes de la Universidad, Entrega N. 135; Año 1934).

Año 1934).

Pensemos en lo que signica, como factor coadyuvante de las inundaciones, el cuantioso volumen de materiales sólidos que se ieposita anualmente sobre el lecho de los ríos que, además, tienen obstaculizada su corriente por los diques que forman aquellos terraplenes estudiados en el paragrafo

materiales que la corriente lleva

materiales que la confiente neva en su seno.

No es un despropósito suponer ya realizado el colmataje del cau-ce subacuático del Río Negro, en el espacio comprendido entre la presa del Rincón de Bonete y la desembocadura del Río Tacuarembó.

rembó.

La longitud real de ese tramo subacuático es de unos 140 kiló-imetros; suponiéndole un ancho de 100 mts. y una profundidad de 5 cts. tendriamos un volumen equivalente a 70 millones de mts. 3. ¿Cuánto tiempo necesitaría para ser colmado por los sedimentos? Hagamos un repartimiento proporcional, considerando que la cuenca total del Río Negro es de setenta mil Kmts.2 y que esta superficie provee al río de 11.5000.000 mts.3 anualmente de elementos sólidos, y que la cuenca del Río Negro, arriba de la represa del Riogro, arriba de la represa del Riogro.

70.000 Kmts.2 — 11.500.000 mts.3
31.500 Kmts.2 — × = 5.175.000 mts.3
Si en un año la acumulación de elementos sólidos representan un volumen igual a 5.175.000 de metros cúbicos, en 20 años se habrán acumulado 103.500.000 de metros cúbicos. Disminúyanse en cuanto se quiera ese volumen de elemen-

a los 37 mts., si la presa del río se hubiera construido de acuerdo con los estudios del Ing. Ludin, Más aún, nunca se hubiera producido. El Ing. Ludin, en su estudio, había previsto un muro de 37 metros para embalsar 14 mil millones de metros cúbicos (Albert Gilles, L'Uruguay, pays heureux), y no de 34 mts. 30 para contener 16 mil millones. millones.

Sin habérmelo propuesto, hemos dado con una causa importantísima de la desastrosa inundación del Rincón del Bonete. Pero, como nuestro modesto estudio, se centra sobre las causas simplemente geográficas de las inundaciones, dejamos para otra oportunidad su consideración. sideración.

Volvamos a la sedimentación de 103.500.000 metros cúbicos efectuada en 20 años y al momento en que la columna de agua alcanza al mi 50 de altura, y el embalse

momento, soramente falcare llones de metros cúbicos para al-canzar los 14 mil millones del In-geniero Ludin; pero como existen 103.500.000 de mts.3 de sedimen, tos, quedan libres solamente 204 millones, 500.000 mertos cúbicos para recibir el agua que siga aflu-

isohietas de todo el país. Hablan tenga m los números. La cuenca del Rincón coeste de del Bonete tiene 31.500 Kmts.2 en Río igual a 31.500:000.000 mts.2 que muligual a 31.500:000.000 mts.2 que multiplicado por m. 0.136 da un volumen igual a 4.284.0000.000 mts.3. Estando el suelo saturado, como asímismo la atmósfera, la obsorción vegetal mínima, por lluvias anteriormente caídas, casi, sin exagerar, se podría suponer que la totalidad de esa agua iría al embalse, pero retengamos solamente el 50 olo 2.142.000.000 que sumado al caudal contenido a los 31mt.50: 13.692.000.000, más el volumen de sedimentos: 103.500.000 representa un volumen total de 15.937.500.000 metros cúbicos. metros cúbicos.


De lo que llevamos dicho se deduce que, cuando el nivel del lago alcanzara la marca de los 31mts.50, el agua que fuera entrando tendría que ir saliendo con el mismo ritmo, pues de lo contrario ocurriria lo que ocurrió: el desborde del aique, con el consiguiente perjui-cio causado. Con un drenaje ade-cuado, la influencia de los derru-bios acumulados en el piso del la-go, carecería de entidad, porque el volumen total quedaría invariable aunque en desmedro de la canti-dad de agua.

agua, di se proce



BSUELO, UNIDA A LA LLUVIA, ES ISAS DE NUESTRAS INUNDACIONES





de Paysandú que se encuentran entre los que, según el autor de la nota que se publica junto a estas fotografías, contribuyen por su construcción, a la magnitud de la inundación que se registrara en nuestro país.

del cauegro, en entre la ete y la ete y la Tacua-

140 kiló-n ancho mts. 3. ría para imentos? propor-la cuen-5000.000 ntos só-Río Ne-

a los 37 mts., si la presa del río se hubiera construido de acuerdo con los estudios del Ing. Ludin. Más aún, nunca se hubiera producido. El Ing. Ludin, en su estudio, había previsto un muro de 37 metros para embalsar 14 mil millones de metros cúbicos (Albert Gilles, L'Uruguay, pays heureux), y no de 34 mts. 30 para contener 16 mil millones.

Sin habérmelo propuesto, hemos dado con una causa importantísima de la desastrosa inundación del Rincón del Bonete. Pero, como nuestro modesto estudio, se centra sobre las causas simplemente geográficas de las inundaciones, dejamos para otra oportunidad su consideración.

Volvamos a la sedimentación de 103.500.000 metros cúbicos efecde 103.500.000 metros cúbicos efectuada en 20 años y al momento en que la columna de agua alcanza 31 mt. 50 de altura, y el embalse es de 13.692.000.000 mts.3. En este momento, solamente faltan 308 millones de metros cúbicos para alcanzar los 14 mil millones del Ingeniero Ludin; pero como existen 103.500.000 de mts.3 de sedimen, tos, quedan libres solamente 204 millones, 500.000 mertos cúbicos para recibir el agua que siga afluyendo al pantano. Podemos decir que el nivel del lago artificial está

isohietas de todo el país. Hablan los números. La cuenca del Rincón del Bonete tiene 31.500 Kmts.2 igual a 31.500:000.000 mts.2 que multiplicado por m. 0.136 da un volumen igual a 4.284.0000.000 mts.3. Estando el suelo saturado, como asímismo la atmósfera, la obsorción vegetal mínima, por lluvias anteriormente caídas, casi, sin exagerar, se podría suponer que la totalidad de esa agua iría al embalse, pero retengamos solamente el 50 ojo 2.142.000.000 que sumado al caudal contenido a los 31mt.50: 13.692.000.000, más el volumen de sedimentos: 103.500.000 representa un volumen total de 15.937.500.000 metros cúbicos. metros cúbicos.


De lo que llevamos dicho se deduce que, cuando el nivel del lago alcanzara la marca de los 31mts.50. alcanzara la marca de los 31mts.50. el agua que fuera entrando ten-dría que ir saliendo con el mismo-ritmo, pues de lo contrario ocurri-ria lo que ocurrió: el desborde del dique, con el consiguiente perjui-cio causado. Con un drenaje ade-cuado, la influencia de los derru-bios acumulados en el piso del la-go, carecería de entidad, porque el volumen total quedaría invariable aunque en desmedro de la canti-dad de agua. dad de agua.

tenga mucha importancia, pero al I

cavidad mayor para el embalse, y aguas abajo para facilitar el escu-rrimiento del agua? Creemos que rrimiento del agua? Creemos que los trabajos primeros deberían ser el dragado del Río Negro —de él estamos tratando— y su rectificación. Ambas obras facilitarán el escurrimiento del agua y evitarán las amenazas que se ciernen sobre las poblaciones vecinas al río. Pero las rectificaciones y desagües requieren otro artículo que, con la gracia de Dios, escribiremos para EL PLATA. — Rafael Escudero.



MONTEVIDEO, MARTES 26 DE MAYO DE 1959





El puente carretero de Pase de los Toros y uno de los del departamento de Paysandú que se encuentran entre los que, según el autor de la nota que se ción, a la magnitud de la inundación que se registrara en nuestro país.

andén sino que se derramari sobre el valle fluvial, traspasando sus limites, en una magnitud directamente proporcional al obsculo que opone el terrapien al acural escurrimiento y al acopio de la escurrimiento y al escurrimiento y al acopio de la escurrimiento y al escurimiento y al arroyada. Se impone, pues susti-tuir esos terraplenes macios por pilares, prolongando los poentes, hasta algo más allá del natural va-ile fluvial, ya que los pilares ac-túan, también, como impedimentos

al rápido desagüe.

DEPOSITO DE LOS DERRUBIOS. Este es un factor de suma importancia, porque nuestros ríos, como consecuencia de su rizimen torrencial, tienen un gran gasto sótorrencial, tenen in gran gass so-lido. El limo arrastrado por el Río Negro, anualmente, es de 11.500.000 mt.3; el del Yí es de 1.400.000 mt.3 y el del Sta. Lucía de 2.400.000 mt.3 (Ing. José L. Buzzetti. Anales de la Universidad, Entrega N° 135;

Pensemos en lo que signica, como factor coadyuvante e das inundaciones, el cuantioso volumen de materiales sólidos que se depo-sita anualmente sobre el lecho de los ríos que, además, tienen obsta-culizada su corriente por los di-ques que forman aquellos terraestudiados en el parágrafo anterior.

Concentremos nuestro enfoque en el Río Negro y, en especial, por abora, en la obra del Rincón del

La presa del embalse se conti-úa, fuera del cauce del río, por núa, fuera del cauce del rio, por un muro sólido, que ha sido necesario abrirle boquetes, a fuerza de explosivos, para dar suelta al exceso de agua acumulada. En verdad uno no se explica el olvido en que se incurrió, al construir el muro de contención, sin compuertas reguladoras del nivel del pantamo. Pero, dejemos ese muro de contención, analogo a los terranles entiención analogo a los terraple-nes antes mencionados, como caude elevado exponente, de la deterción de las aguas que afluyen al lago artificial del Río Negro, pa-ra considerar el depósito de los

materiales que la corriente lleva en su seno.

No es un despropósito suponer ya realizado el colmataje del cau-ce subacuático del Río Negro, en el espacio comprendido entre la presa del Rincón de Bonete y la desembocadura del Río Tacuarembó.

La longitud real de ese tramo subacuático es de unos 140 kilósubacuatico es de unos 140 kiló-metros; suponiéndole un ancho de 100 mts. y una profundidad de 5 cts. tendríamos un volumen equiva-lente a 70 millones de mts. 3. ¿Cuánto tiempo necesitaria para ser colmado por los sedimentos? Hagamos un repartimiento proporcional, considerando que la cuen-ca total del Río Negro es de se-tenta mil Kmts.2 y que esta su-perficie provee al río de 11.5000.000 mts.3 anualmente de elementos só-lidos, y que la cuenca del Río Ne-gro, arriba de la represa del Rin-

70.000 Kmts.2 — 11.500.000 mts.3 31.500 Kmts.2 — × = 5.175.000 mt.3 Si en un año la acumulación de Si en un año la acumulación de elementos sólidos representan un volumen igual a 5.175.000 de metros cúbicos, en 20 años se habrán acumulado 103.500.000 de metros cúbicos. Disminúyanse en cuanto se quiera ese volumen de elementos sólidos, siempre quedará un volumen de arrastres sólidos suficiente para colmar iquellos 70 millones de metros cibicos, que hemos supuesto. hemos supuesto.

Ahora bien el dique desbordó—según informa la prisa— cuando la columna de aga marcó la altura de 34mts. 30, que es la efecaltura de 34mts. 30, qe es la efectiva del muro de corención, y el volumen líquido del embalse de 16.500.000.000 mts.3 sendo éste en realidad de 16.396:50000, pues el resto: 103.500.000 m3 lo ocupaban materiales sólios. ¿Fue prevista la acumulación esedimentos que desalojarian unolumen equivalente de agua? Eo tiene mucha importancia, como se comprende. Sin embargo, l desborde no debió producirse esa altura, sino

a los 37 mts., si la presa del río se hubiera construido de acuerdo con los estudios del Ing. Ludin, Más aún, nunca se hubiera producido. El Ing. Ludin, en su estudio, había previsto un muro de 37 metros para embalsar 14 mil millones de metros cúbicos (Albert Gilles, L'Ilruguay pays heureux) y no de L'Uruguay, pays heureux), y no de 34 mts. 30 para contener 16 mil millones.

Sin habérmelo propuesto, hemos dado con una causa importan-tísima de la desastrosa inundación del Rincón del Bonete. Pero, como nuestro modesto estudio, se centra sobre las causas simplemente geográficas de las inundaciones, dejamos para otra oportunidad su consideración. sideración.

Volvamos a la sedimentación de 103.500.000 metros cúbicos efec-tuada en 20 años y al momento en que la columna de agua alcanza

momento, solamente fattan 308 millones de metros cúbicos para alcanzar los 14 mil millones del Ingeniero Ludin; pero como existen 103.500.000 de mts.3 de sedimen, tos, quedan libres solamente 204 millones, 500.000 mertos cúbicos para recibir el agua que siga afluyendo al pantano. Podemos decir que el nivel del lago artificial está próximo a alcanzar el punto crípróximo a alcanzar el punto cri-tico. Una lluvia intensa de 24 ho-ras con 136 mm. por mts.2, que se produce a continuación, presagia la inminenta continuación, presagia la produce a continuación, presagia la inminente catástrofe, porque el agua que fluye al lago se acumula en él. pues no existen vertederos por donde se desagüe el exceso.

Esos 136 mm. por mt.2 en 24 ho-Esos 136 mm. por mt.2 en 24 horas no los hemos supuesto arbitrariamente, sino que es el promedio de agua caída en un día en diez localidades de la República: Montevideo, Artigas, Paysandú, Melo, Durazno, Mercedes, Minas, Colonia, Canelones y Rocha, ninguna de ellas situada dentro de la región imbrifera que afluye al lago del Río Negro, que es, con mucho, la que marca las mayores

isohietas de todo el país. Hablan tenga los números. La cuenca del Rincón coeste del Bonete tiene 31.500 Kmts.2 en Ri igual a 31.500:000.000 mts.2 que muligual a 31.500:000.000 mts.2 que multiplicado por m. 0.136 da un volumen igual a 4.284.0000.000 mts.3. Estando el suelo saturado, como asímismo la atmósfera, la obsorción vegetal mínima, por lluvias anteriormente caídas, casi, sin exagerar, se podría suponer que la totalidad de esa agua iría al embalse, pero retengamos solamente el 50 olo 2.142.000.000 que sumado al caudal contenido a los 31mt.50: 13.692.000.000, más el volumen de sedimentos: 103.500.000 representa un volumen total de 15.937.500.000 metros cúbicos. metros cúbicos.

De lo que llevamos dicho se deduce que, cuando el nivel del lago alcanzara la marca de los 31mts.50. el agua que fuera entrando ten-dría que ir saliendo con el mismo ritmo, pues de lo contrario ocurridique, con el consiguiente perjui-cio causado. Con un drenaje ade-cuado, la influencia de los derru-bios acumulados en el piso del la-go, carecería de entidad, porque el volumen total quedaría invariable aunque en desmedro de la cantide agua.

La importancia del volumen ocupado por los sedimentos, no de-be olvidarse, sobre todo pensando due ellos son, actualmente, mayores al incrementarse las labores agrícolas que, al romper el natural tapiz vegetal, favorece el arrastre de las sueltas tierras, por el agua. Si se estudiara la cuestión, tal vez se encontrara una de las causas no despreciable, por supuesto, de la inundación que anepuesto, de la inundación que ane-gó Paso de los Toros, y amenazó Mercedes, en la acumulación ex-traordinaria de sedimentos origi-narios de las tierras aradas que se extienden al norte y al sur del Río Negro aguas abajo de Paso de los Toros. Seguramente hasta la desembocadura del Río Yi, o algo más adelante, la diferencia entre el estado natural y el actual no

agua, indire deber sería antes de Ri se pr de Ba



La Manama 26 mays 59

TURBINAS

Llega a UTE Otro Técnico

REPARACION DE LA REPRESA

Arriba a nuestro país, un nuevo técnico contratado por las autoridades de Usinas Eléctricas y los Teléfonos del Estado, con el fin de contiguar el estudio de las reparaciones que será necesario realizar en la represa de Rincón del Bonete, seriamente dañada con motivo de las recientes crecidas extraordinarias que so portara el Uruguay y, fundamentalmente, en la cuenca del Río Negro. El ingeniero Stanton Dornbirer, técnico en turbinas de la casa "Morgan Schmith", quien es el técnico en cuestión, se ocupará de la reparación de las turbinas y reguladores de la usina mencionada, la que en realidad aún no ha sido tocada en sus partes fundamentales, a la espera de la llegada de este ingeniero. Una inspección visual realizada por los ingenieros y técnicos nacionales, señalaba que, aparentemente, los reguladores no han sido dañados mayormente. A la orden del viajero, con el encargo de recibirlo, estará el ingeniero José Eugenio Gil, subgerente de Obras de UTE.

Mientras tanto en Rincón del Bonete el Ing. Robert Cross, de General Electric ha dado comienzo a los trabajos de secado de los alternadores de una de las mácuinas de la usina. Se precisan 280 calentadores para secar la maquinaria; alrededor de 70 han sido proporcionados ya gratuitamente en préstamo por la General Electric y el resto se está fabricando en los talleres del ente. El informe del Ing. Cross será conocido probablemente hoy por el directorio de la UTE y luego de su consideración y estudio será sometido al Consejo Nacional de Gobierno con las recomendaciones técnicas debidas.



La Manana 26 mays 59

- ES OBRA DE AGITADORES-

CORREN FALSOS RUMORES EN PASO DE LOS TOROS

CON TACTICA CONOCIDA

PASO DE LOS TOROS, 25 (Especial para LA MAÑANA). - Las PASO DE LOS TOROS, 25 (Especial para LA MANANA). — Las desgracias nunca vienen solas, a menudo se suele asegurar con la añeja sapiencia proveniente de los proverbios. Y tales conclusiones se hacen, asimismo, los pobladores conscientes de Paso de los Toros, que en extos últimos días han visto proliferar delegaciones foráneas que muestran evidente propósito de agitar el medio, naturalmente tranquilo, usufructuando las dificultades que el destino ha deparado a los isabelinos

Se han dado a correr rumores infundados, carentes de toda base seria, tales como que sería posible una nueva evacuación, en virtud de que sería menester desagotar el lago, por el hecho de que la represa estaría rajada.

Como lógica consecuencia, muchos pobladores llegaron a temer que lo que se decía tuviese visos de verdad, creándose de inmediato el confusionismo ambiente.

confusionismo ambiente.

Frente a esta situación extraña, y malsana, nacida de la presencia de personas llegadas al lugar a fines de la semana pasada, hubo menester que el padre Franco, desde el púlpito de la Iglesia, hiciera mención, al pasar, a ideologías extrañas, recomendando a sus fieles tener fe en el destino, no dando asidero a rumores que muy bien pueden ser interesados.

Por otra parte, el detalle sintomático de que se haya instigado a hacer una marcha de Paso de los Toros a Montevideo, daría una pauta de cuáles serían los hilos invisibles que se pretenden mover en el ámbito isabelino.

ámbito isabelino.

Ahondando en los comentarios recogidos, fuera de toda realidad, se descubre la intención de que se quiere aprovechar resoluciones que en su momento tuvieron su razón de ejecución, como índice demostrativo de que está diciendo verdad. Con mala fe, buscan confudir a los vecinos y acrecer temores y descontentos en la población.

El Popular Jayo 59.

22851-5.000

SECCION CENTRAL HIDROELECTRICA RINCON DEL BONETE

morante homenaje a las cua INVIERNO ANGUSTIOSO EN P. DE LOS TOROS SI NO HAY INDEMNIZACION.

Derdieron todo en la zona No.

El silencio reinante en las esferas de gobierno sobre el futuro de Paso de los Toros ha llevado también intranquilidad a los damnificados de fica ampliamente, Las decenas de familias que en ella viven la zona Nº 3 de esta localidad. Tal estado de ánimo se justi-

fueron, quizá, las más afectadas en el desastre del mes de abril. La mayoría perdió to.. talmente los muebles, ropas, utillaje, etc. Muchos sufrieron serios perjuicios en la edificación y otros solo encontraron un montón de escombros al regresar.

Hotel Oriental, se vieron in-

más bajas de la ciudad. Las El hecho se explica por ser la zona 3 una de las partes aguas, aquí, cubrieron totalmente las viviendas Solo unos pocos edificios situados en lugares algo más altos, como el vadidos hasta una altura de



Niños isabelinos... Centenares de ellos han que dado solo con lo que llevaban puesto en el momento de la evacuación. Su futuro depende, en buena parte, de la indemnización que puedan recibir sus padres. También ellos serán defrau dados...? Lo foto fué tomada en la Zona Nº 3 que fué prácticamente cubierta por las aguas.

casi dos metros.

son incalculables. Una visita Las pérdidas, en este sector, para res ni siquiera han quedado los restos de los muebles: las aguas lo arrasaron todo. constatarlo. En muchos apresurada alcanzaría

En general los habitantes Muchos, obreros del ferrocaellos gráficamente lo definen lidad algunos viven en casa son de condición modesta. - "en la via". En la actuade familiares, otros en los can-Agosto" y no faltan quienes menos han optado por volver sar de la tremenda humedad tones organizados en 1-s cluemigrar otra a sus viejos hogares --a pey de tener prácticamente vacías las casas— a tener que soportar el doloroso trance de ver desintegrado su hogar. entregados a la amarga tarea de limpiar el barrial que quedo dentro de las casas, algucuando visitamos esta zonanas de ellas con grandes des-Encontramos a muchos vez de Paso de los Toros bes "Democrático" y rril. Han quedado han preferido

al propietario o al Banco qu las administra.

La misma frase que escu del cur la misma que ofmo en la zona Nº 2 la vertiero zona Nº 3; "Fuimos engaña dos. Este desastre pudo sa evitado". E idéntica aspira indemnización que restituya también los habitantes de ción consustancia a todos: chamos de labios Franco. perdido

"HAY RESPONSABLES..."

Tomamos por la calle Rive ra en dirección al río. De una casa, la numerada con el 421 un hombre alto, morecho, de bigotes, saca objetos destroza. que va acumulando en un dos, ropas inutilizadas, etc montón que luego recogerá o municipal Lo ayuda su señora esposa. camión recolector

-Aqui está el fruto de tantos años de trabajo -- nos dice E. Todo lo hemos perdido. Apenas si alguna ropa se salvô JUAN LAGOS, obrero de A.F. dos a un montón de tablas Los muebles quedaron reducidel desastre.

Estamos en una pensión -¿Donde viven, ahora...? (Pasa a 8va página)

Lo perdieron todo en la zona Nº 3

Alvarez, uno de los propietarios. -: Tiene una idea sobre lo per-

table. La estoy "limpiando" un dido? --preguntamos-Esta casa, como ve, está inhabi--También ustedes fueron sorpoco para entregarla al banco. (Viene de Ira. página)

prendidas por la orden de evacuación?

ascguraba, casi sobre la noche -Como todo el pueblo. Se nos del 17, que nada había que te-

-Las pérdidas oscilan entre por tanto desastre. Lo que es el contesta sin vacilar don Emilio Lo que nadie sabe aún -agrega - es quien ha de compensarnos los 10.000 y los 12.000 pesosSECCION CENTRAL HIDROELECTRICA RINCON DEL BONETE

El Popular 26 Mayo 59


INVIERNO ANGUSTIOSO EN P. DE LOS TOROS SI

Lo perdieron todo en

El silencio reinante en las esferas de gobierno sobre el futuro de Paso de los Toros ha llevado también intranquilidad a los damnificados de la zona Nº 3 de esta localidad. Tal estado de ánimo se justifica ampliamente. Las decenas de familias que en ella viven

fueron, quizá, las más afectadas en el desastre del mes de abril. La mayoría perdió totalmente los muebles, ropas, utillaje, etc. Muchos sufrieron serios perjuicios en la edificación y otros solo encontraron un montón de escombros al regresar.

El hecho se explica por ser la zona 3 una de las partes más bajas de la ciudad. Las aguas, aquí, cubrieron totalmente las viviendas. Solo unos pocos edificios situados en lugares algo más altos como el Hotel Oriental, se vieron invadidos hasta una altura de



Niños isabelinos... Centenares de ellos han que dado solo con lo que llevaban puesto en el momento de la evacuación. Su futuro depende, en buena parte, de la indemnización que puedan recibir sus padres. ¿También ellos serán defrau dados...? Lo foto fué tomada en la Zona Nº 3 que fué prácticamente cubierta por las aguas.

Lo perdieron todo en la zona Nº 3

(Viene de Ira. página)

Esta casa, como ve. está inhabitable. La estoy "limpiando" un poco para entregarla al banco.

—También ustedes fueron sorprendidas por la orden de evacuación?

Como todo el pueblo. Se nos aseguraba, casi sobre la noche del 17, que nada había que temer. que no se hiciera caso a los rumores alarmistas de una probable evacuación de Paso de los Toros. De pronto, lo increíble. "Hay que irse" fué la orden. Algunos intentaron salvar sus muebles. Pero aquella era terminante: "hay que irse ahora, dejen todo como está que luego se arreglará..."

A Juan Lagos le cuesta crèer que todo fué obra de la naturaleza. No, no —expresa— en este desastre debe haber responsables...

"EL TROPEZON": \$ 12,000 PARA EL AGUA

Nuestro acompañante tiene especial interés en mostrarnos el estado en que quedó un conocidísimo almacén de Paso de los Toros: "El Tropezón", de Alvarez y Rahí, ubicado en Rivera 402.

El espectáculo es dantesco. En la vereda, en una absoluta conAlvarez, uno de los propietarios.

—; Tiene una idea sobre lo perdido? —preguntamos—.

—Las pérdidas oscilan entre los 10.000 y los 12.000 pesos—contesta sin vacilar don Emilio. Lo que nadie sabe aún —agrega — es quien ha de compensarnos por tanto desastre. Lo que es el gobierno aún no ha dicho esta boca es mía...

-EN "LA CORRENTADA"

Siguiendo por la calle Rivera, se llega, finalmente, al barrio "La Correntada".

VICENTE BARCELO, que se domicilia en Rivera 320, nos muestra los efectos de la inundación, en su casa. Esta, merced a su solidez, resistió el embate de las aguas. En cambio, el galpón del fondo, construído con bloques, se vino totalmente abajo. Los muebles, en su mayoría, resultaron destrozados. Dos máquinas de coser —Barceló es sastre de profesión— han quedado inutilizadas.

—; El monto de lo perdido...? El salpón solo me costó \$ 2,000. Las máquinas de coser valen hoy casi \$ 1.000 cada una muebles, cientos de pesos, en ropas, otros tantos. En fin, vaya uno a saber exactamente lo que se ho

le Druma que no ha Terminado

LATIFUNDIO DEBE DECIR ESENTE EN LA HORA DE LA INSTRUCCIONI

L drama de Paso de los Toros sigue y seguirá ocupando durante mucho tiempo espacio en los diarios, porque no ha terminado. Para el poblador que se vio forzado a abandonar su ciudad y al regreso, se encuentra con que no sólo no tiene nada sino que ni squiera sabe qué va a ser de su familia y de él, no basta con que en los dias del "exilio" se le hayan solucionado sus problemas inmediatos y ahora se le ponga gratuitamente en la tierra donde nació o trabaja. Es el futuro lo que cuenta, lo que presiona su ánimo imperativamente y lo que le hace mirar con desconfianza una solidaridad dubitativa en cuanto a la forma de expresarse...

Es a este problema humano de magnitud insospechada para nosotros, los uruguayos, a lo que se refiere con verdadero acierto el Diputado por Tacuarembó, Sr. Santos A. Gómez, representante Batllista de la Lista 15 en el Parlamento de la República. Dejemos a él la palabra, que será fiel trasunto de todo lo que allí pasa y de todo lo que falta para que la obra no quede trunca.



HABLA EL DIPUTADO SANTOS GOMEZ

—Vd., diputado, que conoce el roblema, ¿que puede añalir a lo ya conocido sobre Paso de los Toros?

—Nuestra palabra es la de quien ha estado en Paso de los Toros
lo ha recorrido con avidez humana, lugar por lugar, casa por casa,
sintiendo y conviviendo la angustia de quenes padecieron esa tragelia, y que no admite dilatorias en el plateamiento y solución de los
problemas, de los tremendos problemas que agitan la vida isabelina,
porque la realidad hace impostergable atuar a los Poderes Públicos
con medidas concretas que den soluciones ciertas a la mayor tragedia que puede azotar la vida de un pueblo.

8 barrios que no existen

—¿Cuál es el panorama general de la ciudad?

— ¿Cuál es el panorama general de la ciudad?

— puede comprender aquel drama. Al modo forzoso ante el aluvión de las aguas, al transitar por caminos en procura de otro refugio que ya no era de sus hogares, al acampamiemo en carreteras, en estancias, en ciudades recibiendo la solidaria aconda de todos los pueblos de la República, al padecimiento de no sarer noticias de otros familiares o de amigos, a la incertidumbre de la suerte que corria todo lo que constituía su patrimonio avasallado por las aguas del Río Negro, a todo eso se suma ahora la realidad de la destrucción, la comprobción de que ya no se tiene casa ni rora ni muebles ni trabajo. Los Barrios "La Cachimba", "La Correntada", "Pueblo Nuevo", "El Ceibal", "Farolito", "El Bajo", "El Estadio" y "El Cerro", supieron como ninguno de la fuerza destructora de las guas, y hoy de aquellas prósperas barriadas no queda más que escenbros y la angustia desesperada de sus habitantes.

Lo que pide Paso de los Toros

— Que necesitan de inmediato los sabelinos?
— Una zona de la ciudad se ha salvado y ella es el corazón que aún late para dar vida a un cuerpo que exánime se esfuerza por recuperarse y andar. Pero ese corazón necesita el estimulante que lo mantenga activo. Hay que facilitare vivienda y muebles a los damnificados, hay que otorgar créditos generosos para recuperar un comercio desfalleciente, hay que crear un sistema defensivo del peligro latente que es el embalse del Rincón del Bonete construyendo, en sustinción del terraplén volado, compuertas que permitan un desague eventual sistemático; pequeñas presas en los afluentes del Lago que regulen su régimen de aguas y elevar en tres metros el muro de la represa para que no vuelva a perturbar, a destrozar el esfuenco ahincado de un pueblo, el torrente de las aguas; hay que construir el nuevo puente sobre el Arroyo Salsipuedes, previsto en el Plan de Obras del año 1957, para que toda la producción de la zona Oeste del Departamento de Río Negro tenga su salida natural por Paso de los Toros recibiendo así esta ciudad los beneficios de ese transito comercial y los beneficios de un aprovisionamiento económico; hay que expropiar terrenos en zonas no inundables para construir en ellas nuevas barriadas que alberguen a quienes hoy no tienen hogares; es imprescindible estudiar y resolver el problema de la red de saneamitnto de la ciudad para terminar con ese insalubre sistema de "pozos negros" cuyas funestas consecuencias para la sanidad se han manifestado con mayor andeza a raíz de estas inundas nidad se han manifestado con mayor andeza a raíz de estas inundas nidad se han manifestado con mayor andeza a raíz de estas inundas nidad se han manifestado con mayor andeza a raíz de estas inundas nidad se han manifestado con mayor andeza a raíz de estas inundas nidad se han manifestado con mayor andeza a raíz de estas inundas nidad se han manifestado con mayor andeza a raíz de estas inundas nidads en manifestado con mayor andeza a raíz de estas inundas nidads en manifestado con mayor

llega hasta una "Comisión pro Damnificados" representada por una dama de elevada posición social y allí deposita, en una alcancia, la donación de una jornada de trabajo, y mantiene, con quien recibe esa colaboración este breve, pero expresivo diálogo:

"Yo puse ya mi día de jornal. ¿Y usted señora?"

"Yo... no confunda, por favor. Yo vivo de mis rentas."

El deber del latifundio

—¿Qué medidas adoptaría Vd., diputado, en vista de la ausencia del gran capital de la tierra en la Cruzada de la Solidaridad?
—En Paso de los Toros hay 600 casas destruídas y 3.000 personas que todos los días preguntan con curiosidad angustiada, yo diría con horrorosa desesperación, cuál es su destino. Son hombres y mujeres del pueblo que con esfuerzo, con sacrificio levantaron sus casas, se abrieron un camino en la vida, Todo lo creado con fe está destruído y tenemos la obligación, por encima de divisas partidarias, de ofrecerles una solución. Hay que gravar la tierra, El latifundio debe ser el mayor contributivo a una escala progresiva que lo haga justo, científico. Cada hectárea de campo debe ser un elemento activo de la recuperación nacional. Gravarla por una sola vez excluyendo a los que su patrimonio sólo lo constituyen pequeñas parcelas, constituirá el respaldo de un gran prestamo que de posibilidad des ejecutivas a quienes tienen la responsabilidad de afrontar esta difícil hora que vive la República provocada por las grandes inundaciones que la azotaron.

Nuestra bancada estructura un gran proyecto que arbitre los recursos millonarios que la realidad nacional reclama.

El "Empréstito Patriótico 1959" es apenas un paso andado en un camino que es largo y es arduo de recorrer.

Los habitantes de Paso de los Toros no reclaman solamente la donación generosa, quieren el crédito habilitador, desean el amparo del Estado para reiniciar la lucha y pagar lo que se les otorgue como aporte a su recuperación.

Hemos hablado, hemos cambiado ideas con hombres de ese pueblo altivo, magnifico hasta en esta hora de desesperanza y todos esperan con fe que la comprensión de Poderes Públicos, sin banderías políticas que no caben cuando hay un tremendo dolor humano que es necesario paliar, den una salida digna a lo que es un problema de vida o muerte.

Una pregunta angustiosa

—¿Cuál es el estado de los isabeliños?
Se puede suponer que soy extremadamente dramático en los planteamientos que he hecho, pero quienes hayan vivido aquella tragedia comprenderan que todavía he empalidecido con mi relato una verdad que destroza el alma. Se ha permitido el reingreso en etapas de la población. Estuvimos en Paso de los Toros durante esos epideolos y hemos podido vivir esa hora dramática, la del hombre, la del a mujer con su niño en brazos que baja del tren, del auto o del carro y pregunta: ¿Dónde vamos, quién nos recoje para darnos techo y comida, porque nuestra casa ya no existe?

Yo pregunto si no es eso un pavoroso problema. Y no son diez, ni yeinte ni treinta los que formulan esa pregunta, son ciertos, miles ni yeinte ni treinta los que formulan esa pregunta, son ciertos, miles ni yeinte ni treinta los que formulan esa pregunta, son ciertos, miles

—¿Cuál es el panorama general de la ciudad?
—Solamente ubicados dentro de Pasi de los Toros, solamente asi e puede comprender aquel drama. Al exodo forzoso ante el aluvión e las aguas, al transitar por caminos en procura de otro refugio que a no era de sus hogares, al acampamiento en carreteras, en estancias, n ciudades recibiendo la solidaria acogida de todos los pueblos de a República, al padecimiento de no saber noticias de otros familia-es o de amigos, a la incertidumbre de la suerte que corría todo lo ue constituía su patrimonio avasallado por las aguas del Río Negro, todo eso se suma ahora la realidad de la destrucción, la comproción de que ya no se tiene casa ni ropa, ni muebles ni trabajo. Los larrios "La Cachimba", "La Correntada", "Pueblo Nuevo", "El Ceial", "Farolito", "El Bajo", "El Estadio" y "El Cerro", supieron como linguno de la fuerza destructora de las aguas, y hoy de aquellas próseras barriadas no queda más que escombros y la angustia desespedada de sus habitantes.

Lo que pide Paso de los Toros

—¿Qué necesitan de inmediato los isabelinos?
—Una zona de la ciudad se ha salvado y ella es el corazón que un late para dar vida a un cuerpo que exánime se esfuerza por ecuperarse y andar. Pero ese corazón necesita el estimulante que mantenga activo. Hay que facilitarle vivienda y muebles a los amnificados, hay que otorgar créditos generosos para recuperar un omercio desfalleciente, hay que crear un sistema defensivo del pegro latente que es el embalse del Rincón del Bonete construyendo, n sustitución del terraplén volado, compuertas que permitan un esagüe eventual sistematico; pequeñas presas en los afluentes del ago-que regulen su régimen de aguas, y elevar en tres metros el ago-que regulen su régimen de aguas, y elevar en tres metros el sfuerzo ahincado de un pueblo, el torrente de las aguas; hay que onstruir el nuevo puente sobre el Arroyo Salsipuedes, previsto en Plan de Obras del año 1957, para que toda la producción de la zona deste del Departamento de Río Negro tenga su salida natural por ago de los Toros recibiendo así esta ciudad los beneficios de ese ránsito comercial y los beneficios de un aprovisionamiento econónico; hay que expropiar terrenos en zonas no inundables para construir en ellas nuevas barriadas que alberguen a quienes hoy no tienen bogares; es imprescindible estudiar y resolver el problema de a red de saneamitnto de la ciudad para terminar con ese insalubre istema de "pozos negros" cuyas funestas consecuencias para la sanidad se han manifestado con mayor agudeza a raíz de estas inundaciones que han mezclado las aguas del río con las aguas servidas impregnando con su acción nociva para la salud, las paredes de las assas, los muebles, las máquinas y los enseres que estuvieron sumerrigios durante días y días y que se salvaron de la destrucción; y hay que proveer de artículos de primera necesida, a travéa de Comicion de Subsistencias, a esa población que carece de los suministros midispensable a raíz de la crítica situación económica, por que atravicios en hechos si queremos salvar a un pue

Solidaridad de los unos y de los otros

-¿Ha sido general la solidaridad?
-Realizar esa obra reclama dinero, mucho dinero. No es problema de miles, es problema de muchos millones y hay que arbitrar recursos con sentido patriótico y con la generosidad que impone la

Las Cajas de Jubilaciones han dado un ejemplo de comprensión resolviendo el pago de los beneficios de retiro a todos los evacuados de las zonas inundadas y la activación, hasta su liquidación, de los expedientes jubilatorios en trámite; las clases modestas han ofrecido su generosa ayuda concretada en el aporte del valor de un jornal para la gran colecta nacional; el comerciante ha materializado su cooperación en donaciones de importancia; y algunos estancieros, excepciones que honro en reconocer y hacer resaltar, han prestado invalorable ayuda a quienes sufren la angustia de esta hora tremenda, pero el gran capital, el latifundista, el capitalista insensible y egoísta, ese está intacto para ser reclamada su contribúción.

Un diario de la mañana publicó hace unos días una caricatura que expresa, que simboliza mi posición espíritual. Es un obrero que

dei pueblo que con esíuerzo, con sacrificio levantaron sus casa, se abrieron un camino en la vida, Todo lo creado con fe está destruído y tenemos la obligación, por encima de divisas partidarias, de ofrecerles una solución. Hay que gravar la tierra. El latifundio debe ser el mayor contribuye. Le de esta cruzada de la restauración nacional Adecuar el sistema contribuitivo a una escala progresiva que lo haga justo, científico. Cada hectárea de campo debe ser un elemento activo de la recuperación nacional. Gravarla por una sola vez excluyendo a los que su pafrimonio sólo lo constituyen pequeñas parcelas, constituirá el respaldo de un gran préstamo que dé posibilidades ejecutivas a quienes tienen la responsabilidad de afrontar esta difícil hora que vive la República provocada por las grandes inundaciones que la azotaron.

Nuestra bancada estructura un gran proyecto que arbitre los recursos millonarios que la realidad nacional reclama.

El "Empréstito Patriótico 1959" es apenas un paso andado en un camino que es largo y es arduo de recorrer.

Los habitantes de Paso de los Toros no reclaman solamente la donación generosa, quieren el crédito habilitador, desean el amparo del Estado para reiniciar la lucha y pagar lo que se les otorgue como aporte a su recuperación.

Hemos hablado, hemos cambiado ideas con hombres de ese pueblo altivo, magnifico hasta en esta hora de desesperanza y todos esperan con fe que la comprensión de Poderes Públicos, sin banderías políticas que no caben cuando hay un tremendo dolor humano que es necesario paliar, den una salida digna a lo que es un problema de vida o muerte.

Una pregunta angustiosa


—¿Cuál es el estado de los isabeliños?

Se puede suponer que soy extremadamente dramático en los planteamientos que he hecho, pero quienes hayan vivido aquella tragedia comprenderán que todavía he empalidecido con mi relato una verdad que destroza el alma. Se ha permitido el reingreso en etapas de la población. Estuvimos en Paso de los Toros durante esos episodios y hemos podido vivir esa hora dramática, la del hombre, la de la mujer con su niño en brazos que baja del tren, del auto o del carro y pregunta: ¿Dónde vamos, quién nos recoje para darnos techo y comida, porque nuestra casa ya no existe?

Yo pregunto si no es eso un pavoroso problema. Y no son diez, ni veinte ni treinta los que formulan esa pregunta, son ciertos, miles diría. Y eso ocurre en una ciudad que las posibilidades de recoger ese clamor son relativas, tan relativas que toda ella está sin alimentos y con escasos refugios habitables. Y no es la imprevisión, es la imposibilidad lo que ha creado este cuadro. Reabastecer una ciudad

ese clamor son relativas, tali relativas que tota cim esta imposibilidad lo que ha creado este cuadro. Reabastecer una ciudad que hubo de ser desabatecida para alimentar a los evacuados de Chamberlain, Peralta, Achar, no es tarea de días, eso reclama un esfuerzo mucho myor. Y esa realidad impone una solución, y hay que dársela. Tal magnitud ha adquirido el problema de la reincorporación de la población que fue necesario suspender el ingreso del tercer núcleo de evacuados porque su presencia en la ciudad constituía un escollo insuperable para los esfuerzos que se realizan para mantener un discreto abastecimiento.

La evacuación en masa de una ciudad de cuyas 220 manzanas el agua cubrió 129, o sea un 58 ½ %, con una cota de inundación de 66.50, con zonas, como la 2, donde está ubicado el Barrio "La Cachimba", donde el agua se elevó sobre el nivel del piso a más de 10 metros, es un hecho único en la historia del País y su significado moral en quienes lo padecieron y su alcance económico en quienes sufrieron sus consecuencias, sólo se aquilata si se vive el episodio. La imaginación tiene su alcance, pero no tiene la sensibilidad que la dur za del impacto crea en los damnificados o en quienes sólo siendo cooperadores en la hora, convivimos junto a ellos esa angustia.



PASO DE LOS TOROS EN LA ACTUALIDAD Se ha hecho algo, pero ¡queda tanto por hacer!



La Mariana 25 mays 59

DE LA ASOCIACION DE INGENIEROS DEL URUGUAY

Frente a comentarios que a diverso título se efectuaron con motivo del desborde de la represa en Rincón del Bonete y que enjuiciaban la actuación de ingenieros que desempeñaban funciones en la Central Hidroeléctrica, esta Asociación ha creido conveniente, para los intereses generales y los de la profesión, después de informarse a su satisfacción, manifestar:

1º — Que las características de las lluvias ocurridas fueron de total excepción, sobrepasando todo lo que era razonable prever, al punto de alcanzar, particularmente en la cuenca del Río Negro, intensidades superiores al doble de todo lo conocido hasta el momento.

intensidades superiores al doble de todo lo conocido hasta el momento.

2º — Que para la apertura de las compuertas se procedió de acuerdo a normas establecidas, siguiendo las órdenes emanadas de las oficinas centrales de Montevideo y en forma análoga a como se ha hecho en casos anteriores; particularmente el nivel del lago en el momento de la apertura inicial era inferior al nivel con que se abrió en otras oportunidades.


3º — Que aun cuando las referidas compuertas se hubiesen abierto varios días antes de los aportes torrenciales correspondientes a las lluvias producidas a partir del día 11 de abril (por ejemplo el día 7, cuando la cota del lago era 79) no se habría evitado el desborde de la presa ni la inundación de la sala de máquinas, ni el carácter excepcional de la creciente ocurrida en Paso de los Toros.

4º — Que obviamente la represa tuvo efectos notablemente reguladores que redujeron muy sustancialmente la magnitud de la crecida aguas abajo.

5º — Que en consecuencia, esta Asociación no encuentra ningún motivo para retacear su elogio a la conducta abnegada de los técnicos, quienes en sacrificada labor permanecieron en la Central Hidroeléctrica hasta recibir la orden de evacuación.

Ing. JUAN ANGEL PARRILLO Presidente.

Ing. LUIS M. LOUREIRO
Prosecretario



Delicados mecanismos en reparaciones

Un conjunto de piezas de delicada construcción y de tamaño peque ñísimo que contrasta con el imponente aspecto de todorodea, son las que muestra la fotografía superior, correspondientes a uno de los reguladores luego de haber sido limpiadas, perodea, son las que muestra la fotografía superior, correspondientes a uno de los reguladores luego de haber sido limpiadas, perodea, son las que muestra la fotografía superior, correspondientes a uno de los reguladores luego de haber sido limpiadas, perodea, son las que muestra la fotografía superior, correspondientes a uno de los reguladores luego de haber sido limpiadas, perodea, son las que muestra la fotografía superior, correspondientes a uno de los reguladores luego de haber sido limpiadas, perodea, son las que muestra la fotografía superior, correspondientes a uno de los reguladores luego de haber sido limpiadas, perodea, son las que muestra la fotografía superior, correspondientes a uno de los reguladores luego de haber sido limpiadas, perodea, son las que muestra la fotografía superior, correspondientes a uno de los reguladores luego de haber sido limpiadas, perodea, se construcción de la correspondiente de la correspon

Elementos de Vialidad rellenarán brecha de la "Operación Terraplén


annumanumut.

LA REPRESA Precisión RESPONSABLES

PASO DE LOS TOROS 24 (De nuestro enviado especial). — Ante el apremio de la hora para enviar nuestra crónica de ayer, nos vimos obligados a pasar por alto algunos detalles importantes captados durante nuestra visita a la Usina Hidroeléctrica de Rincón del Bonete.

"OPERACION TERRAPLEN"

Aunque para llegar a la Usina nos es necesario pasar por el lu-



Elementos de Vialidad rellenarán brecha de la "Operación Terraplén"

LA REPRESA Precisión RESPONSABLES

PASO DE LOS TOROS 24 (De nuestro enviado especial). — Ante el apremio de la hora para enviar nuestra crónica de ayer, nos vi-mos obligados a pasar por alto al-gunos detalles importantes capta-dos durante nuestra visita a la Usina Hidroeléctrica de Rincón del Bonete.

"OPERACION TERRAPLEN"

Aunque para llegar a la Usina nos es necesario pasar por el lu-gar donde la carretera fue volada

nos es necesario pasar por el lugar donde la carretera fue volada con explosivos, en el viaje de regreso fuimos hasta ese lugar a efectos de confirmar objetivamente cual de las dos versiones que teniamos era exacta.

Días atrás en Montevideo se nos había informado por personas allegadas a Rincón del Bonete que la brecha tenía una profundilad superior a los 18 metros y que su bloque iba a resultar un problema de resolución difícil. La otra versión, recogida durante el viaje del pueblo a la Usina, aseguraba que en general la profundidad máxima no alcanzaba a los dos metros. En realidad había razón en las dos informaciones porque si bien es cierto que en algunos tramos se pueden percibir claramente las piedras del fondo, en otros se adivina una profundidad considerable. De cualquier manera máquinas de Vialidad se encuentran extrayendo piedras de una cantera próxima para iniciar el relleno a la brevedad

Vialidad se encuentran extrayendo piedras de una cantera próxima para iniciar el relleno a la brevedad posible. Por el momento, mientras el lago no deje de drenar por la brecha, esta tarea no se llevará a cabo. Aun pasa bastante agua.

LA REPRESA SIN DAÑOS

La represa, una línea vista des-de "El Pancho" sin trascendencia para la visual, adquiere agua_s abajo impresionante aspecto que la turbulencia causada por la caida de agua en su base contribuye a darle relieve.

darle relieve.


Parece imposible que en algún momento haya sido posible hacer compraciones entre su resistencia y la fuerza del Río, pero lo justificamos acordándonos de los bulones quebrados y de las 160 toneladas de los transformadores desplazados de sus bases que habíamos visto hacía algunos momentos.

La verdad es que la represa triunfó ampliamente sobre el Río y no acusa en ningún detalle la tremenda presión a que fue sometida durante muchos días. De la obra es la única parte que no será necesario someter a reparación

MEJORA LA SALUD DE BATLLE BERRES

El estado de salud del Sr. Luis Batlle Berres ha evoucionado fa-vorablemente, siendo en la actua-lidad satisfactorio. Así nos informa-ron anoche en el Sanatorio Ita-liano donde se halla internado des-

lano donde se halla internado desde hace varias semanas. Podemos
adelantar que el Sr. Bailles Berres
retornaría a su domicilio en los
primeros días del mes entrante.
EL DIPUTADO PAYSEE
También ha mejorado el diputado herrerista Dr. Héctor Jaysée
Reyes., quien en las últimas horas
debió ser internado en un sanatorio particular.



El personal de la U.T.E. pone verdadero cariño en su trabajo plenamente compenetrado de la trascendencia nacional que tiene la rápida rehabilitación de la Usina. Los dos operarios de la fotografía, dedicados al desmontaje de los reguladores, como cualquiera de los otros doscientos trabajadores que trabajan en estos momentos, cumplen jornadas agotadoras en medio difícil y sólo descansan unas horas para ir a visitar a sus familiares una vez por semana. El resto del tiempo comen y duermen en Rincón del Bonete. Esta dedicación tiene más mérito aún, si se tiene en cuenta que muchos de ellos perdieron sus hogares ubicados en Paso de los Toros.

ni ensayos, pero justo es recordar que en los primeros momentos se temió por su integridad, justamente durante los días que más de ien personas trabajaban denodada, mente para selvada visicas más mente para salvar las valiosas máquinas de la Usina derrochando esfuerzos que de nada valieron ante un fenómeno que no tenía prece-dentes en la historia del país.

MECANICA DE PRECISION

Prácticamente en los alrededores y dentro de la Usina todo es monnmental: el lago, la represa, la Sala de Máquinas, las mismas máquinas y todo lo que las rodea, pero en nuestra recorrida tuvimos oportunidad de observar sobre bancos de trabajo cantidad de piezas de pequeñas dimensiones correspondientes a los reguladores. Ya dijimos ayer de la complejidad y la sensibilidad de este aparato, pero queremos destacar que su peparación exige la precisión de un relojero y la especialización de un técnici. Esta tarea, como todas las demás está a cargo de operarios uruguayos que la realizan a entra satisfacción del Ing. Robert Croos y demás Ings. de UTE.

MANIOBRA A LA INVERSA

Como también el motor de emergencia para el servicio propio de la central fue gravemente dañado, fue necesario instalar una linea de alta tensión que recibe corriente de alta tessión desde Montevideo trasmitida por el circuito del Oeste. La instalación de esta linea que fue el primer trabajo que se hizo antes de ir el grupo mayor de gente, significa una com-

plicada maniobra ya que todo el sistema está trabajando a la inversa. Peviamente hubo que pone en condiciones un equipo de tansfomadoes que el agua había volcado. Toda esta tarea fue realizado por sólo 20 hombres entre operarios y técnicos, lo que prue-



El Popular 25 mayo 59

El desastre de Paso de los Tor

En comunicado público la Asociación de Ingenieros intenta desvirtuar las presunciones —a esta altura muy fundadas— de que en el desastre del Rincón del Bonete y por consecuencia de Paso de los Toros han habido factores extraños a los eminentemente técnicos.

No está en nuestro ánimo trenzarnos en una polémica con dicha Institución, la cual, seguramente, estará tan interesada como nosotros en que este problema quede totalmente esclarecido ante la opinión pública. Solo nos anima un propósito: desentrañar toda la verdad de lo ocurrido; demostrar que por encima con consideraciones técnicas elementales primó un fin oculto, que diversos circulos coinciden en vincularlos a intereses en juego en Baygo-

¿DE DONDE PARTEN LAS ORDENES?

Nada tendriamos que objetar si para salvar la responsabilidad determinados técnicos se esgrimiera el hecho de "que para la apertura de las compuertas se procedió a normas establecidas, siguiendo las órdenes emanadas de las poficinas centrales de Monterei video y en forma análoga a de como se ha hecho en casos de anteriores..." tal como se didice en el numeral segundo del to citado comunicado.

Más aún, independiente-

mente de la responsabilidad que pudiera recaer sobre los técnicos-ingenieros de la propia represa —una investigación podría determinarlo cabalmente— existe la plena convicción de que en toda esta tragedia las responsabilidades máximas radicarían en las instancias superiores de la UTE.

En el comunicado se hace sin embargo, una afirmación en extremo temeraria, sin aportar datos o números que la justifiquen, y contradicendo los más elementales principios físicos. Se dice, textualmente:

"Que aun cuando las referidas compuertas se hubieren abierto varios días antes de los aportes torrenciales correspondientes a las lluvias producidas a partir del día 11 de Abril (por ejemplo, el día 7, cuando la cota del lago era 79) no se habría evitado el desborde de la presa, ni la inundación de la sala de máquinas, ni el carácter excepcional de la creciente ocurrida en Paso de los Toros"

Se incurre, aquí en diversos errores, que quisiéramos atribuir a una faita de información

19) El 1.0 de Abril la cota del lago señalaba 78,72 es decir un acercam; ento peligroso a la cota de seguridad estimada en 80.

En ese momento, las madiciones efectuadas aguas ar a ba —que efectúa Navegación Interior del Servicio de Hidrografía—, en Paso Ramírez y Paso Pereyra indicaban un pronunciado crecimiento del Río Negro lo que hacía preveer, por consiguiente, una subida en el lago.

El 3 de Abril, por ejemplo las mediciones indicaban en Paso Ramírez 6,43 y en Paso Pereyra 3,93, cifras muy superiores a las registradas en circunstancias normales. De esto había total conocimiento en Rincón del Bonete.

No hay que ser avezado en la materia para comprender que si un gran volumen de agua se acerca al lago la minima prudencia aconseja abrir las compuertas con el fin de evitar un crecimiento peligroso, y más cuando se estaba muy cerca de la cota de seguridad

Esto no se hizo, y no se ex plica por qué.

2º) La crecida de los arroyos y ríos que vierten sus aguas en el Río Negro se produjo mucho antes del 11 de Abril y esto es lo que se debió tener en cuenta; es, por otra parte, lo que siempre se tiene en consideración, para la apertura de las compuertas, junto al factor l'uvia del momento.

A partir del 1º de Abril el lago siguió creciendo en forma peligrosa. El día 2, la cota marcaba 78.78; el 3: 78.82; el 4: 78,86; etc. ¿Qué nece-

La foto muestr próximo al Pue que integran u está en la inde

sidad había d quier eventu abriendo todas tas el lago te con creces, un

agua para el normal de las tur Por otra parte, ya caían a fines no a partir del

las calles de Paso de los Toros, aseguraba por medio de parlantes que nada había que temer, que los técnicos desmentían todo rumor alarmista, etc. Uno de los jerarcas de la Represa había prometido golpes el canterior, a quien insinuara la posibilidad de evacuación.

Sin embargo, el viernes 17 a las 21 horas, cuando todos se aprestaban a entregarse il descanso, vino la orden de evacuación

Este es otro de los puntos es

ular 25 mayo 59

Paso de los Toros

Puntos oscuros que deben investigarse



La foto muestra a lo que quedó reducida una vivienda de Paso de los Toros, de la zona próximo al Puente Centenario. Todo quedó perdido: casa, muebles y ropas. Sus habitan que integran una modesta familia obrera, se hallan en angustiante situación. Su espera está en la indemnización que debe votarles el gobierno.

ba -que efectúa Navegación Interior del Servicio de Hidrografía—, en Paso Ramírez y Paso Pereyra indicaban un pronunciado crecimiento del Río Negro lo que hacía preveer, por consiguiente, una subida en el lago.

los

pro-

ca-lena toda

bilie la

hace ción

que cen-prin-

tex-

refe-

eren s de co-

a 11 día lago

tado de ex-

ocu-

ros"

atri.

ma-

cota de-igro-

iaad

Ino-

ar "

El 3 de Abril, por ejemplo las mediciones indicaban en Paso Ramírez 6,43 y en Paso Pereyra 3,93, cifras muy superiores a las registradas en circunstancias normales. De esto había total conocimiento en Rincón del Bonete.

No hay que ser avezado en la materia para comprender que si un gran volumen de agua se acerca al lago la minima prudencia aconseja abrir las compuertas con el fin de evitar un crecimiento peligroso, y más cuando se estaba muy cerca de la cota de se-

Esto no se hizo, y no se ex plica por qué.

20) La crecida de los arroyos y ríos que vierten sus aguas en el Río Negro se produjo mucho antes del 11 de Abril y esto es lo que se debió tener en cuenta; es, por otra parte, lo que siempre se tiene en consideración, para la apertura de las compuertas, junto al factor liuvia del momento.

A partir del 1º de Abril el lago siguió creciendo en forma peligrosa. El día 2, la cota marcaba 78.78; el 3: 78.82; el 4: 78,86; etc. ¿Qué necequier eventualidad si aun en ascenso. abriendo todas las compuer-

normal de las turbinas?

no a partir del 11 de Abril- cién, se abrieron totalmente?

sidad había de correr cual· preveían que las aguas seguirían

Y aquí surge la pregunta que tas el lago tenía asegurado, no se quiere contestar ; por qué con creces, una cantidad de no se abrieron, en esos días. -agua para el funcionamiento los primeros de Abril; e incluso a fines de Marzo- las compuer-Por otra parte, las lluvias que tas? ¿Por qué se esperó hasta ya caían a fines de marzo —y cl 14 de Abril, día en que, re-

30) Los efectos reguladode la represa fueron, precisate. anulados por el hecho que durante casi 15 días sejó acumular en el lago una asa fabulosa de agua.

Si las compuertas se hran abierto en la fecha que icamos arriba lo peor quudo (Pasa a 7a)

El Pomlar Lung 25/5

las calles de Paso de los Loros, aseguraba por medio de parlan-tes que nada había que temer. que los técnicos desmentían todo rumor alarmista, etc. Uno de los jerarcas de la Represa había prometido golpes el anterior, a quien insipuara la posibilidad de evacuación.

Sin embargo, el viernes 17 a las 21 horas, cuando todos se aprestaban a entregarse il descanso, vino la orden de evacua-

Este es otro de los puntos es



El Popular 25 mayo 59

actitud corres la que ica del el sur-De ese

Agra-

DE LIBROS

necesita EDICIONES
PUEBLOS UNIDOS S. A.
Tacuarembó 1494
Tratar de 13 a 15 horas

claman fuera de antes de una eventi cia en la cumbre.

Nueva Delhi hizo damente que el go no estima oportuna tal conferencia.

AN CARENTE DE

- Por V. Kudrávtsev, enviado especial Ginebra.

riodo de preparación de la conferencia es Exteriores, las potencias occidentales silencio acerca de las propuestas con nir en Ginebra. Se comunicó únicamente uniones y conferencias por líneas de la iplementación del paquete de propuestas opuestas serían "constructivas, originales cias occidentales mantuvieron en secreta la normalización del estado de cosas en

nido del "paquete"

lial espotenie norión en coblema
de los
das las
raqueo,
mayor
acional,
ccidenrlín "El
e cada
conflaguerra

orina de les Exestado la abierde las le Ber-

ropues-

tas acerca de Berlín Occidental expuestas en el "plan múltiple" están enfocados en dirección opuesta. En él, ni siquiera se menciona la retirada de las tropas extranjeras. Sobre la desmilitarización ni una palabra. La esencia de las propuestas referentes al problema berlínés, presentadas por las tres potencias, consiste no sólo en afianzar el iégimen de ocupación en Berlín Oeste, sino en extenderlo a todo Berlín.

★ Un plan irrealizable

Exponiendo este plan. Chistian Herter declaró que cualquier acuerdo ulterior que afecte a Berlín deberá, "tanto por lógio ca como por equidad, extenderse a todo Berlín".

¡Extraña lógica y dad!

Exigen de la Repi crática de Alemani nozca como justa l lación de sus dere nos. Las potencias quisieran, ni más r arrancarle a la RDA colocar a toda la c control extranjero. de que el ministro Exteriores, L. Bol en la conferencia, gación de la RDA posible incluso dis puestas que tienen ingerencia en los nos de la Repúb tica Alemana, la v soberania y su in torial.

★ Un mod

No es preciso p
perspicacia para
las propuestas de
tán encaminadas
Berlín Oriente el
lista que se ha
como en todo el
RDA. Quieren qu
Democrática de l
gue su capital
tranjero y esté
el restablecimier
régimen capital
porlos trabajado

Desastre de Paso de los Toros

(Viene de 1º pág.)

pasar sería una creciente de la magnitud de la ya vivida en Paso de los Toros en 1950, que no tiene punto de comparación con el desastre de Abril de 1959 ¿Cómo se puede hablar de efecto regularizador el haber tenido durante 15 días cerradas las compuertas si al cabo de ese plazo se hizo imprescindible abrir una brecha que dió paso. 2 los millones de metros cúbicos acumulados con prepósitos

49) Es difícil afirmar que el desbordamiento de la Represa no se habría producido. Lo notorio es, sí, que la apertura de las compuertas, cuando la lógica lo imponía, habría amenguado en forma absoluta las consecuencias que se debieron soportar.

aparentemente in explicables y

que originó la tragedia de Paso

de los Toros?

No compartimos sin embargo, la seguridad de que el desborde de la represa fuera inevitable. Esto es lo que debió determinar una minuciosa investigación, tal como lo venimos sosteniendo desde hace varias semanas.

Lo que afirmamos, sin lingún lurar a dudas, es que la trasedia de Paso de los Toros pudo y gebió evitarse.

¿QUIEN ENGAÑO A LA POBLACION DE PASO DE LOS TOROS?

Los pobladores isabelinos afirman que fueron engañados. E-viern 17, a las 19 horas, p las calles de Paso de los Toros, aseguraba por medio de parlantes que nada había que temér, que los técnicos desmentían todo rumor alarmista, etc. Uno de los jerarcas de la Represa había prometido golves, el canterior, a quien insinuara la posibilidad de evacuación.

Sin embargo, el viernes 17 a las 21 horas, cuando todos se aprestaban a entregarse il descanso, vino la orden de evacuación

Este es otro de los puntos es

curos. ¿Cómo pudo alegarse que no había peligro, si la cota mar caba 82.38 el día 17. y según el comunicado de la Asociación de Ingenieros no se "podía evitar el carácter excepcional de la creciente ocurrida en Paso de los Toros"?

¿A quien cabe la responsabili dad del engaño a la población de Paso de los Toros? ¿A los je rarcas de la UTE, a las autoridades del Comando? Es estra de las interrogantes que debería aclarar una minuclosa investigación



24. Mayo 59

DE LA ASOCIACION DE INGENIEROS **DEL URUGUAY**

Frente a comentarios que a diverso título se efectuaron con motivo del desborde de la represa en Rincón de Bonete y que enjuiciaban la actuación de ingenieros que desempeñaban funciones en la Central Hidroeléctrica, esta Asociación ha creido conveniente, para los intereses generales y los de la profesión, después de informarse a su satisfacción, MANIFESTAR:

19) Que las características de las lluvias ocurridas fueron de total excepción, sobrepasando todo lo que era razonable prever, al punto de alcanzar, particularmente en la cuencia del Rio Negro, intensidades superiores al doble de todo lo conocido hasta el momento.

29) Que para la apertura de las compuertas se procedió de acuerdo a normas establecidas, siguiendo las órdenes emanadas de las oficinas centrales de Montevideo y en forma análoga a como se ha hecho en casos anteriores; particularmente el nivel del lago en el momento de la apertura inicial era inferior al nivel con que se abrió en otras oportunidades.

39) Que aún cuando las referidas compuertas se hubiesen abierto varios días antes de los aportes torrenciales correspondientes a las lluvias producidas a partir del día 11 de abril (por ejemplo el día 7, cuando la cota del lago era 79) no se habría evitado el desborde de la presa, ni la inundación de la sala de máquinas, ni el carácter excepcional de la creciente ocurrida en Paso de los Toros.

49) Que obviamente la represa tuvo efectos notablemente reguladores que redujeron muy sustancialmente la magnitud de la crecida aguas abajo.

59) Que en consecuencia, esta Asociación no encuentra ningún motivo para retacear su elogio a la conducta abnegada de los técnicos, quienes en sacrificada labor permanecieron en la Central Hidroeléctrica hasta recibir la orden de evacuación.

ING. JUAN ANGEL PARRILLO Presidente

ING. LUIS M. LOUREIRO Pro secretario



El Pais 24 Mays 59

-a. refer. 221052.

DE LA ASOCIACION DE INGENIEROS DEL URUGUAY

Frente a comentarios que a diverso título se efectuaron con motivo del desborde de la represa en Rincón de Bonete y que enjuiciaban la actuación de ingenieros que desempenaban funciones en la Central Hidroeléctrica, esta Asociación ha creido conveniente, para los intereses generales y los de la profesión, después de informarse a su satisfacción, MANIFESTAR:

1º) Que las características de las lluvias ocurridas fueron de total excepción, sobrepasando todo lo que era razonable prever, al punto de alcanzar, particularmente en la cuencia del Rio hasta el momento.

2º) Que para la apertura de las compuertas se procedió de acuerdo a normas establecidas, siguiendo las órdenes emanadas de las oficinas centrales de Montevideo y en forma análoga a del lago en el momento de la apertura inicial era inferior al nivel con que se abrió en otras oportunidades.

3º) Que aún cuando las referidas compuertas se hubiesen abierto varios días antes de los aportes forrenciales correspondientes a las lluvias producidas a partir del día 11 de abril habría evitado el desborde de la presa, ni la inundación de la sala de máquinas, ni el carácter excepcional de la creciente reguladores que redujeron muy sustancialmente la magnitud de la crecida aguas abajo.

5º) Que en consecuencia, esta Asociación no encuentra ningún motivo para retacear su elogio a la conducta abnegada de Central Hidroeléctrica hasta recibir la orden de evacuación.

ING. JUAN ANGEL PARRILLO Presidente

ING. LUIS M. LOUREIRO Pro secretario

E. Pa D24/5

col se Pu señ

señ Sit. los gia Do

vito sed Fec por

clu de der que ami

de pla Ser por

0, 1-1e e-0, el

a

3

JON CENTRAL HIDROELECTRICA RINCON DEL BONETE

Lel Bien Publico 24 Mays 59

Huellas catastróficas dejó el agua de la Usina Hidroeléctrica de Ri

l gran apoyar

moo de

aue

me. luen-

am.

3ZOS esrcio ente

es fisenga.

sto,

n-

Imposible aun hablar de plazos

RINCON DEL BONETE, 23. (De nuestro Enviado Especial). — "Cuando vine aquí hace dos semanas, todas esas máquinas estaban cubiertas por el agua y sólo se veía de ellas la parte superior correspondiente: "cabezas Kappaland". Peces muertos de todos los tamaños y barro mezclado con resaca del rio formaban una capa flotante que al bajar las aguas se depositó e introdujo en los mecanismos". Tales fueron las primeras manifestaciones del Ing. Robert Cross al iniciar hoy nestra visita a las obras hidroeléctricas de Rincón del Bonete. Agregó el mencionado técnico que consideraba como un favor personal que destacáramos la extraordinaria colaboración y el abnegado y desinteresado esfuerzo de los 200 funcionarios que en esos pocos días han logrado desar mar, limpiar y preservar las diferentes partes de la complicada maquinaria.

OBJETIVOS PERSEGUIDOS
El aspecto y la impresión que recibe el cronista al entrar a la sala de máquinas, es la de un verdadero desastre. Quien como nosotros vió esa misma sala brillante con las partes mecánicas pulidas y con el zumbido característico de su productividad, no puede menos que hacer un gesto de desaliento frente a la realidad de ahora.

Aun se conservan vestigios del limo que estuvo acumulado durante varios días, vidrios destrozados, paredes deterioradas, olor a nafta y a materia en descomposición.

En ese ambiente, se están moviendo 200 hombres, organizados en dos turnos cada nueve horas. para realizar una tarea de limpieza y prevención. Por el momento, es todo lo que se puede hacer, y de ello se desprende que ninguno de los técnicos presentes haya querido fijar un plazo dentro del cual la usina podría estar rehabilitada.

Aceptaron. eso sí. tener una

la usina podría estar rehabilitada.

Aceptaron, eso si, tener una opinión personal, cada uno de ellos, pero también nos destacaron que esas opiniones, son discutibles en muchos aspectos y que, si se dieran a publicidad, bajo sus nombres, implícitamente, podrían considerarse como la opinión oficial de la UTE dada su calidad de técnicos de la institución. En síntesis, la respuesta fijando un plazo, fué la siguiente: "Algunos meses".

SITUACION ACTUAL

Las máquinas Nos. 1 y 2 están casi totalmente desarmadas, y luego de haber sido lavadas sus diferentes piezas con agua a baja presión, rasqueteado el barro, en los momentos actuales se procede a sopletearlas con nafta para su total limpieza e inmediatamente secarlas para preservarlas de la oxidación. Sobre este fenómeno se nos hizo notar que el peligro re-

PASO DE LOS TOROS 23 (De nuestro Enviado Especial). —
Hoy fuimos testigos de una maniobra que pudo ser de lamentables consecuencias para los pobladores de Faso de los Toros.
Un grupo de elementos hizo circular la versión, achacándosela indistintamente a dos radios de Montevideo, que el pueblo de Paso de los Toros iba a ser evacuado nuevamente. En tal sentido, las versiones circulantes fueron dos:

Mientras por una, se aseguraba que se habia roto uno de los ertremos de la represa, y que la evacuado seria inmediata, por la otra se aseguraba también que, al térniño de dos meses, iba a ser vaciado el lago para permitir una investigación de la fundamentación de la represa.

Los que así, tan desaprensivamente de un numeroso grupo de personas, cast lograron su objetivo, ya que en los primeros momentos cundió el pinico y fueron muchos los que corrieron hacia la sede del Concejo Local para procurarse medios de transporte.

de transporte.

de transporte. Finalmente, reinó la cordura y las autoridades locales pudieron controlar la situación sin mayores problemas, pero, queda el sedimento de una desconformidad popular contra los técnicos de la UTE que no se justifica de ninguna manera, a poco que se hagan comprobaciones matemáticas sobre el ritmo de la última creciente que provocó la evacuación. — MARIO VERA.

ppland están desarmadas, y se les aplica el tratamiento antes mencionado a los rotores, extactores y demás elementos del sistema.

Precisamente en momentos de inuestra visita, se estaba procediendo a retirar los cojinetes de empuje de la máquina No. 2. Estos cojinetes son sumamente pesados y muy delicados ya que de su exactitud depende el buen funcionamiento.

Para destacar la improba labor de los funcionarios que tienen a cargo de esa tarea, es suficiente acotar que la grúa no puede actuar debido a la brusquedad de cus movimientos y por lo tanto es necesario retirar a manos los aludidos cojinetes, hasta llevarlos a una posición adecuada en que la grúa pueda desplazarse sin encontrar obstáculos en su camino.

LOS REGULADORES

El regulador, de acuerdo a la explicación que nos dieron, es uno de los elementos fundamentales.

resto del instrumental que com-prende el equipo está gravemente clanado.

clañado.

Para qu el lector tenga una idea cabal, señalamos que si cualquiera de los elementos del regulador es perjudicado por una partícula de polvo cuando está en servicio, aunque sea pequeñisima, instantáneamente la máquina, cuyo funcionamiento es sincrónico, se afecta variando el régimen del ciclo. Vale decir que, al modificarse la cantidad de ciclos, que es de 50 por segundo, en el acto todos los mecanismos que funcionan con energía eléctrica conectados a la red, sufrirán trastornos, más o mienos graves.

TURBINAS

Las máquinas 1 y 2 tienen ya
li bre de agua sus turbinas, no así
la s 3 y 4 en las cuales todavía
se cumple la tarea de desagote.
Tuvimos oportunidad de bajar
al subsuelo de la sala de máqui-



nemos reconocido y seguimos reconociendo su ma retaceos". — Carta Pastoral Colectiva del V. Episo ampre considerado a El. BIEN PUBLICO como

ca expectativa nacional

le dentro de pocos días, en el Consejo Nac se harán las designaciones de los Director

de gobierno, se ha constituído en el centr aplicada maquinaria. nacional. Y ello sucede así por dos razones nente sobre él: en primer lugar, porque el aspecto y la impresion que ierno definirá una conducta y en segundo un el cronista al entrar a la ido la base de las disputas, más o menos la de máquinas, es la de un versectores que integran el lema de la mayoría

lacional de Gobierno tiene oportunidad de c s partidos políticos, directamente interesa o de su productividad, no pue-

del país es realmente difícil. En cuatro trajora. de manera fiel. Tenemos una producción Aun se conservan vestigios del do en un nivel que no es el mar comer varios días, vidrios destrozados, do en un nivel que no es el más convenier redes deterioradas, olor a nafta Tenemos una población que cada día ma a materia en descomposición. orque la capacidad adquisitiva del dinero En ese ambiente, se están moa. A ello hay que agregar que la política fin dos turnos cada nueve horas. e injusta. La burocracia — en el Poder Cenra realizar una tarea de limpieautonómico del Estado — es cada día ma y prevención. Por el momento, consecuencia de su número, recibe peor pagilo se desprende que ninguno de remos padecido una mala administración eos técnicos presentes haya queries regidos por los Directorios políticos. Esta o fijar un plazo dentro del cual exige una revisión a fondo en el modo d

era oportunidad que tiene la mayoría par rédica en contra de los vicios existentes en muchos aspectos y que, si se anteriores son tenidas en cuenta cuand leran a publicidad, bajo sus nom-

en su artículo 187 dice que los integrante de la UTE dada su calidad de prios de los Entes Autónomos y de la institución. En sínorios de los Entes Autónomos y de los Ser lesis, la respuesta fijando un plaos "serán designados, en sesión del Conto, fué la siguiente: "Algunos meobierno, tres a pluralidad de votos por pluralidad de votos por la minoría".

aclara la función del Consejo Nacional de

pal de Gobierno no puede ser simplemente los momentos actuales se procede candidaturas con nafta para su candidaturas que presentan los partidos total limpleza e inmediatamente on que se va a definir una línea de secarlas para preservarlas de la en que, con una mala designación pueefficacia y la estabilidad económica de un elen as manifesta abora, ya que asignal de Gobierno debe velar por el mientras las máquinas estuvieron c inmerciales e industriales del Estado.

das pulitiens deben ser — por las cirattaviusa el país, incluso — celosos

Imposible aun hablar de plazos

RINCON DEL BONETE, 23. (De nuestro Enviado Especial). — "Cuande vine aquí hace dos semanas, as esas máquinas estaban cubiertas por el agua y sólo se veía de ellas la parte superior correspondien-"cabezas Kappaland". Peces muertos de todos los tamaños y barro mezclado con resaca del río forban una capa flotante que al bajar las aguas se depositó e introdujo en los mecanismos". Tales fuelas primeras manifestaciones del Ing. Robert Cross al iniciar hoy niestra visita a las obras hidrootricas de Rincón del Bonete. Agregó el mencionado técnico que consideraba como un favor personal destacaramos la extraordinaria colaboración y el abnegado y desinteresado esfuerzo de los 200 funubrir ningún secreto el decir que, en este destacaramos la extraordinaria colaboración y el abnegado y desinteresado colaboración y el abnegado y

dero desastre. Quien como nosos vió esa misma sala brillancon las partes mecánicas pumenos que hacer un gesto de inliento frente a la realidad de

a usina podría estar rehabilitada. Aceptaron, eso sí, tener una pinion personal, cada uno de

SITUACION ACTUAL

abilidad de los Directorios de los Partidos go de haber sido lavadas sus di-Las máguinas Nos. 1 y 2 están erentes piezas con agua a baja, aumergidas, el mismo no podía producirse por no estar en con-lacto con el aire atmosférico. Las doce excitatrices, las cabezas Ka-

PASO DE LOS TOROS 23 (De ruestro Enviado Especial). Hoy fuimos testigos de una maniobra que pudo ser de lamentables consecuencias para los pobladores de Paso de los Toros.

Un grupo de elementos hizo circular la versión, achacándosela indistintamente a dos radios de Montevideo, que el pueblo de Paso de los Toros iba a ser evacuado nuevamente. En tal sentido, las ver-

Mientras por una, se aseguraba que se había roto uno de los ersiones circulantes fueron dos: tremos de la represa, y que la evacuación sería inmediata, por la otra se aseguraba también que, al término de dos meses, iba a ser paciado el lago para permitir una investigación de la fundamenta-

Los que así, tan desaprensivamente, jugaron con la tranquilidad de un numeroso grupo de personas, casi lograron su objetivo, ya que en los primeros momentos cundió el prinico y jueron muchos los que corrieron hacia la sede del Concejo Local para procurarse medios de transcrita.

de transporte. controlar la situación sin mayores problemas, pero, queda el sedimento de una desconformidad popular contra los técnicos de la UTE que no se justifica de ninguna manera, a poco que se hagan comprobaciones matemáticas sobre el ritmo de la última creciente que provocó la evacuación. — MARIO VERA.

Finalmente, reinó la cordura y 14s autoridades locales pudieron

ppland están desarmadas, y se les aplica el tratamiento antes mencionado a los rotores, extactores y demás elementos del sistema.

Precisamente en momentos de nuestra visita, se estaba procediendo a retirar los cojinetes de empuje de la máquina No. 2. Estos cojinetes son sumamente pesados y muy delicados ya que de su exactitud depende el buen funcionamiento.

Para destacar la improba labor de los funcionarios que tienen a cargo de esa tarea, es suficiente acotar que la grúa no puede actuar debido a la brusquedad de sus movimientos y por lo tanto es necesario retirar a manos los aludidos cojinetes, hasta llevarlos a una posición adecuada en que la grúa pueda desplazarse sin encontrar obstáculos en su camino.


LOS REGULADORES

El regulador, de acuerdo a la explicación que nos dieron, es uno de los elementos fundamentales, eo funcionamiento debe ser de

esto del instrumental que comrende el equipo está gravemente

lañado. Para qu el lector tenga una dea cabal, señalamos que si cualquiera de los elementos del reguador es perjudicado por una parícula de polvo cuando está en ervicio, aunque sea pequeñisima, nstantáneamente la máquina, cuo funcionamiento es sincrónico, e afecta variando el régimen del iclo. Vale decir que, al modifiarse la cantidad de ciclos, que es e 50 por segundo, en el acto toos los mecanismos que funcionan on energía eléctrica conectados a i red, sufrirán trastornos, más o ienos graves.

Las máquinas 1 y 2 tienen ya bre de agua sus turbinas, no así is 3 y 4 en las cuales todavia cumple la tarea de desagote. Tuvimos oportunidad de bajar subsuelo de la sala de maquiis, donde se halla la entrada al so inferior que da acceso a las rbinas, y comprobamos el nivel tual del agua, en la cual floinfectando el higar con el acteristico olor desauradable ESTROZOS INIMALINABLES Ascendemos mievaments; y salt a a la parte que de aguas abade la represa, al lugar que se iomina "Patio de Transforma-'es". Algunos de estos elemenpesan hasta 160 toneladas y ren ancladra sobre rie



Cojinetes de empuje

Compacto Interior del generador Nº 2, captado por 1 rettro del cojinete de empuje. Esta pieza de gran del mecanismo y además tiene un complica

Arribó e

Huellas catastróficas dejó el agua en las máquinas de la Usina Hidroeléctrica de Rincón del Bonete

Imposible aun hablar de plazos

RINCON DEL BONETE, 23. (De nuestro Enviado Especial). - "Cuando vine aquí hace dos semanas, odas esas máquinas estaban cubiertas por el agua y sólo se veía de ellas la parte superior correspondiene: "cabezas Kappaland". Peces muertos de todos los tamaños y barro mezclado con resaca del río formaban una capa flotante que al bajar las aguas se depositó e introdujo en los mecanismos". Tales fue-ion las primeras manifestaciones del Ing. Robert Cross al iniciar hoy nuestra visita a las obras hidro-cléctricas de Rincón del Bonete. Agregó el mencionado técnico que consideraba como un favor personal que destacáramos la extraordinaria colaboración y el abnegado y desinteresado esfuerzo de los 200 fun-lionarios que en esos pocos días han logrado desarmar, limpiar y preservar las diferentes partes de la complicado mequiposic. omplicada maquinaria.

OBJETIVOS PERSEGUIDOS

El aspecto y la impresión que ecibe el cronista al entrar a la ala de máquinas, es la de un ver_ ladero desastre. Quien como nostros vió esa misma sala brillane con las partes mecánicas puidas y con el zumbido caracterís-ico de su productividad, no puele menos que hacer un gesto de lesaliento frente a la realidad de

Aun se conservan vestigios del mo que estuvo acumulado duran_ varios días, vidrios destrozados, aredes deterioradas, olor a nafta a materia en descomposición.

En ese ambiente, se están moviendo 200 hombres, organizados en dos turnos cada nueve horas. para realizar una tarea de limpiea y prevención. Por el momento, es todo lo que se puede hacer, y de ello se desprende que ninguno de os técnicos presentes haya querilo fijar un plazo dentro del cual a usina podría estar rehabilitada.

Aceptaron, eso sí, tener una pinión personal, cada uno de llos, pero también nos destacaron ue esas opiniones, son discutibles n muchos aspectos y que, si se Aenicos de la institución. En sín-

SITUACION ACTUAL

PASO DE LOS TOROS 23 (De nuestro Enviado Especial). —
Hoy fuimos testigos de una maniobra que pudo ser de lamentables
consecuencias para los pobladores de Faso de los Toros.

Un grupo de elementos hizo circular la versión, achacándosela
indistintamente a dos radios de Montevideo, que el pueblo de Paso
de los Toros iba a ser evacuado nuevam ente. En tal sentido, las versiones circulantes turros dos siones circulantes fueron dos:

Mientras por una, se aseguraba que se había roto uno de los ertemos de la represa, y que la evacuación sería inmediata, por la otra se aseguraba también que, al término de dos meses, iba a ser vaciado el lago para permitir una investigación de la fundamenta-

Los que así, tan desaprensivamente jugaron con la tranquilidad de un numeroso grupo de personas, casi lograron su objetivo, ya que en los primeros momentos cundió el prinico y fueron muchos los que corrieron hacia la sede del Concejo Local para procurarse medios de transporte.

Finalmente, reinó la cordura y uls autoridades locales pudieron controlar la situación sin mayores problemas, pero, queda el sedi-mento de una desconformidad popular contra los técnicos de la UTE que no se justifica de ninguna manera, a poco que se hagan com-probaciones matemáticas sobre el ritmo de la última creciente que provocó la evacuación. — MARIO VERA.


ppland están desarmadas, y se les aplica el tratamiento antes mencionado a los rotores, extactores demás elementos del sistema.

Precisamente en momentos de nuestra visita, se estaba procedienmuchos aspectos y que, si se do a retirar los cojinetes de em-leran a publicidad, bajo sus nom- puje de la máquina No. 2. Estos derarse como la opinión oficial y muy delicados ya que de su la la UTE dada su calidad de exactitud depende el buen funcionamiento.

esta, la respuesta fijando un pla-fue la siguiente: "Algunos me- de los funcionarios que tienen a cargo de esa tarea, es suficiente acotar que la grúa no puede ac- dos los mecanismos que funcionan SITUACION ACTUAL tuar debido a la brusquedad de con energia eléctrica conectados a la maguinas Nos. 1 y 2 están sus movimientos y por lo tanto la red, sufrirán trastornos, más o

esto del instrumental que comprende el equipo está gravemente

Para qu el lector tenga una dea cabal, señalamos que si cualquiera de los elementos del regu-jador es perjudicado por una par-ícula de polvo cuando está en ervicio, aunque sea pequeñísima, nstantáneamente la máguina, cuo funcionamiento es sincrónico, e afecta variando el régimen del iclo. Vale decir que, al modifie arse la cantidad de ciclos, que es de 50 por segundo, en el acto to-



diámetro no inferior a los

de un diametro no inferior a los

4 centímetros.

Tal vez si le aseguramos al lector que hemos vistos esos transformadore movidos de su lugar y
los bulones, rotos como si se lo
hubiera hecho con un cortafierro, se podra entonces formar
una idea cabal de la fuerza tremenda de la corriente.

También en el mismo patio,
existe una canal que en un tiempo, estuvo tapado por planchas de
hormigón de un espesor de 12
centímetros por dos metros de
largo y uno de ancho, que han
desaparecido, arrastradas por la
corriente. Transformadores de porcelana para alta tensión, están
destrozados así como las estructuras de hierro de los mismos.

TALLER MECANICO

El taller mecánico que se encuentra ubicado a una o dos cuadras más abajo de la usina, fué
totalmente arrasado, Un torno cuyo peso estimamos no inferior a
los 10,000 kilos, ha sido arrancado de su base y volcado. Hay más
de medio metro de cantos rodados
que cubren toda la superficie del
local.

Prácticamente parece imposible

Prácticamente parece imposible que pueda recuperarse algo de las numerosas maquinarias y herra-mientas que estaban depositadas

OTROS EQUIPOS AFECTADOS

Una considerable cantidad de repuestos y equipos para las obras de Baigorria que accidentalmente se encontraban depositados en la sala de máquinas, y que en los primeros momentos se trató de salvar, poniéndoselos sobre un vagón, operación que fracasó, ya que lo rapidez de la creciente destrozó la vía antes de que pudiera realizarse la maniobra: también fueron seriamente dañados.

Otro tanto sucedió con el mo-

seriamente dañados.
Otro tanto sucedió con el motor Diesel que es utilizado como equipo de emergencia para el servicio propio de la Central.
Ante una pregunta con respecto a dichos materiales y su recuperación, la respuesta fue instantánea; "Primero hay que recuperar la usina, luego se hará lo que se pueda con todo eso".

La Represa no sufrió daños de ninguna clase. En los actuales momentos aún permanecen todas las compuertas abiertas a través de las

compuertas abiertas a través de las cuales se desliza una película de agua de un espesor no mayor de 2 centimetros.

centimetros.

Tal cual vimos las cosas hoy, creemos que tienen sobrada razón los técnicos de UTE como para no abrir opinión con respecto al plazo de rehabilitación.

Sólo las tareas de desarmado y armado levarán un plazo mucho mayor de los cuatro meses, que algunas informaciones han establecido. Si a ello se agrega que las distintas partes eléctricas pueden considerarse "como una caja de sorpresa" que recién va a dejar en descubierto su contenido cuando se realicen exhaustivos ensayos de larealicen exhaustivos ensayos de laboratorio, justo es pensar que ese plazo se puede alargar en forma imponderable.

FUTUROS TRABAJOS

El próximo paso seguramente, ha de ser la realización de los ensayos a que nos referimos anteriormente, para lo cual, la usina está
dotada de algunos equipos, mientras que será necesario conseguir
otros en Montevideo y en diferentes institutos del país.
Con respecto a los informes del
Ing. Cross, el mencionado técnico

Con respecto a los informes del Ing. Cross, el mencionado técnico—nos aseguró que se adapta perfectamente a comer guiso y asado—nos dijo que continuamente está informando al Directorio de la UTE y que por lo tanto no existe un informe completo, el que posiblemente, recién se hará cuando las tareas que se cumplen en la actualidad hayan finalizado.

A grandes trazos y retaceadas por la exigencia de lo síntesis, y por la comulejidad del problema, esta es la situación que en opinión esta es la situación que en opinión



FI Bien Publico 24 mays 59

Moutfalou

PUBACO

MESAS DE HIERRO CON TAPA DE CRISTAL REVISTEROS - CENICEROS MESAS PARA TELEFONO - BAR RODANTE

ENRIQUE F. MARTINO

COLONIA 961 - Casi Río Branco - TEL.: 8.24.75

Redacción y Administración: Caela 1469. Tels. 8 09 06 - 8 09 96.

Edición de 18 páginas en dos secciones


Son initiaginables los destrozos causade por las inundaciones

Vista tomada del piso superior de la Sala de Maguinas de la Usina de Rincon del Bonete mostrando los cuatro generadores afectacos seriamente por la inundeción. En primer plano las máquinas 1 y 2 totalmente desarmadas y que en estos momentos están siendo limpiadas con nafta para lesso hacer los ensayos que en altima instancia daran pauta de la entidad de daños sufridos.

El compiezo mecanismo interior y todas las partes eléctricas se hallan impresnadas aun por una espesa capa de finisimo lodo que ofrece serias dificultades para ser eliminada. Hay que agregar que esta maquine está dividida en varias secciones que cuentan con blindajes separados compuestos en algunos casos por láminas de hierro de apreciable tamaño y peso, las que, dado el poco espacio disponible en su interior hacen peligroso maniobrar con la grua, obligando una labor sacrificada del perso-

El Ing. Cross nos expreso reiteradamente su satisfacción por el rendimiento, colaboración y capacitación de técnicos y operarios, juicio honroso por ser un especialista de reconocida solvencia quien lo emite.

Informacion Pág. 2





Nuevo horario en las

HAHAI

Año LXXXI

Nº 25.770.

Montevideo, domingo 24 de mayo de 1959.

Espérase enfoque más realista en la reanudación de la Conferencia

HALLAR FORMULA VIABLE

Reunión en la Cumbre

DIFERENCIAS FUNDAMENTALES

GINEBRA, 23. (UPI). — Los Ministros de Relaciones Exteriores de las cuatro grandes potencias han empleado dos semanas en debatir un Is cuatro grandes potencias han empleado dos semanas en debatir un problema sin verdaderas esperanzas de lograr un acuerdo aquí: la unificación de Alemania sin alterar el equilibrio de fuerzas en Eurepa. El próximo lunes camenzará una nueva semana de negociaciones que podría conducir a un enfoque más realista de un asunto donde es posible algún progreso, o sea, la eliminación de las agudas diferencias entre oriente y occidente en ssu relaciones en Berlin.

Los cuatro ministros de Relaciones Exteriores, protagonistas de un 'minuet' diplomático entre les fantasmas de las causas perdidas de Ginebra, son prisioneros de una serie de circunstancias que no pueden alterar, y probablemente los cuatro lo saben.

La misión de la conferencia es hallar una formula viable para realizar una reunión de jefes de Gobierno que inicie negociaciones en Relación con el estancamiento de la guerra psicológica.

Ninguna de las partes está dispuesta a considerar en la presente conferencia una solución del problema alemán en términos ajustables a las condiciones establecidas por el este y el oeste respectivamente. Las diferencias son fundamentales y aparentemente imposibles de negociar en estos momen-

damentales y aparentemente impo-sibles de negociar en estos momen-

sibles de negociar en estos momentos.

Gran Bretaña, Francia y Estados Unidos, han propuesto lo que muchos observadores neutrales consideran un plan eminentemente razonable para la unificación gradual de Alemania, con garantías contra un resurgimiento militarista. Estados Unidos ha llegado a ofrecer una reducción global de tropas junto a Rusia.

Los soviéticos rechazaron el plan y propusieron al mismo tiempo un proyecto de tratado de paz que mantendría indefinidamente la división de Alemania. También insistieron en que las potencias occidentales abandonaran Berlin y permitieran hacer de ella "una ciudad libre", rodeada por los comunistas.

Los franceses y Alemania Occidental quisieran un precio más alto y los británicos estarían dispuestos a conformarse con menos, pero se espera que la posición final de Occidente quedará fijada en lo que quieren los norteamericaros, toda vez que el Presidente Eisenhower no aprobaría condiciones des favorables. favorables.

No hay dudas de que Herter y sus colegas —el Ministro de Rela-ciones Exteriores Soviético Andrei Gromyko, el británico Selwyn Lloyd

Gromyko, el británico Selwyn Lloyd y el francés Maurice Couve de Murville —realizarán pronto reuniones "secretas" sobre el asunto. El objetivo parece ser en estos momentos garantizar el Statu Guo a fin de que pueda celebrarse la conferencia de Jefes de Gobierno, y ver que sucede en ella. Eso podria requerir otras dos o tres semanas.

Acusado de conspiración alto oficial de Jordania

AMMAN, JORDANIA, 23 (UPI).— Oficialmente se confirmó hoy que el mayor general Sadiq Shara, uno de los oficiales más influyentes del Ejército Jordano, ha sido arrestado bajo el cargo de conspirar contra "el bienestar del Estado".

Shara fue uno de los miembros de la Comitiva que acompaño al rey Hussein en su reciente gira alrededor del mundo.

Las autoridades anunciaron que se ha formado un comité de tres personas para examinar los cargos contra el detenido. Shara permanecerá encarcelado "por razones de seguridad", al menos hasta que se concluya la investigación.

Es sabido que Shara era el blanco de ataques desde hacia algún tiempo. Se entiende que el haber salido en su defensa fue una de las razones que provocaron la renuncia, este mes, del ex primer Ministro Samir Rifai.

El Comité Investigador está integrado por el jefe de Seguridad Interna, Bahkat Tabbara, un ex juez de la Justicia Militar, el Coronel Twofik Rousan, y el fiscal militar Mohamad Rasoul Kilani.

Decidirá Eisenhower si

—Depende del resultado de Ginebra-

GINEBRA, 23. (UPI). - El Prsidente Eisenhower decidirá personalmente — dijeron hoy informantes autorizados — si los resultados de la conferencia de ministros de Relaciones Exteriores justifican la realización de una conferencia de jefes de estado. Los informantes manifestaron que el presidente tendrá en cuenta dos factores para tomar su decisión:

—El progreso real que se efectue en la Conferencia; y
—La "atmósfera" que exista al terminar los debates.
El segundo puede ser el factor decisivo.

Si los Ministros se enzarzan en insultos y recriminaciones, será di-ficil que se reunan los jefes de Gobierno. Por el contrario, probablemente se reunirán si mantienen una ac-

titud amistosa.

El Secretario de Estado nortea-mericano, Christian Herter, ad-virtió la semana pasada al Minis-tro soviético, Andrei Gromyko, que los Estados Unidos desistirán de toda conferencia de Jefes de Go-bierno si la Unión Soviética les a-

Por tal causa, causó inquietud el hecho de que Nikita Khruschev repitiera el ultimatum esta sema-

El Primer Ministro soviético dijo a Hans Kroll, Embajador alemán Occidental en Moscú, que la Unión Soviética firmaria un tratado de paz con la Alemania Oriental si fracesaba la reunión de los Ministros en Ginebra Añadió que eso privaria a los Occidentales de todo derecho en Berlin.

Ferter dijo también a Gromyko que los occidentales no se satisfarían con obtener "pequeñas concesiones" de la Unión Soviética,
a regó que Occidente deseaba, cono condición mínima, un acuerdo
más o menos permanente que resuelva la crisis de Berlin y que
garantice los derechos Occidentales en la dividida ciudad y en especial los de libre acceso a ella. pecial los de libre acceso a ella.

La impresión general aquí es que los aliados de los Estados Unidos aceptarán la decisión que tome Elsenhower respecto de la conve-niencia de celebrar una reunión de jefes de Gobierno.

Comunicado del Comité Pro Recuperación y Mejoramiento de PASO de los TOROS al Consejo Nacional de Gobierno.

Paso de los Toros, 23 de mayo de 1959.-

Sr. Presidente del Consejo Nacional de Gobierno.

Dr. Martin R. Echegoyen .-

Montevideo .-

De nuestra más alta consideración:

El Comité Pro Recuperación y Mejoramiento de Paso de los Toros, recogiendo el
clamor de cientos y cientos de pobladores de esta Ciudad y
Pueblo Baltasar Brum, que deambulan por sus calles, sin techo, sin muebles, sin ropas y sin trabajo, tiene el honor de
dirigirse al Consejo de su digna Presidencia, para solicitarle
una investigación amplia y exhaustiva, respecto a las verdaderas causas que motivaron las inundaciones del lago de
Rincón del Bonete, desbordadas sobre el Río Negro, desbastando las zonas aguas abajo.-

Fundamos este petitorio en el convencimiento que tiene la casi unanimidad de esta población, de que los hechos ocurridos, si bien la fuerza de la naturaleza jugó un rol importante podían haberse evitado, o haber sido de menos proporciones, si hubiera habido previsión, capacidad y responsabilidad en quienes tenían el manejo de la obra, como lo pasamos a demostrar con los hechos que son acá del dominio público.-

3) Informaciones inexactas.

En esta Ciudad se había constituído un Comité de Vecinos con el fin de proteger a los inundados.- Ante los rumores alarmantes que corrían respecto al inminente desbordamiento del lago, ese Comité con el fin de conocer la verdad, se puso en contacto con los técnicos de Rincón del Bonete, cosa que no fué facil hacer, ya que las líneas telefónicas estuvieron interrumpidas durante dos días.- A tal efecto el 15 de abril, se consiguió una comunicación con uno de los ingenieros, quien expresó: - "que no existía problema alguno y se exigiera a U.T.E. un comunicado al respecto"-, el cual no pudo obtenerse.- Al día siguiente en horas de la mañana concurrió el ingeniero mencionado y se reunió con el Comité de vecinos, a quienes les confirmó lo que había manifestado telefónicamente el día anterior y fué claro y terminante en el sentido de que, las aguas no rebasarían el dique y que ningún riesgo corrían los habitantes de Paso de los Toros, salvo aquellos que estaban en las zonas inundables.- El jueves 16 de abril en horas de la mañana, un aviador civil, conjuntamente con otros dos aviadores de esta Cindad, habían sobrevolado los afluentes del Río, hasta la zona de Caraguatá, quien alarmado ante la enorme creciente del Río Tacuarembó, dió cuenta inmediata al Comité.- El mismo aviador en la noche del ineves 16 ofreció a dos jefes y responsabilidad en quienes tenían el manejo de la obra, como lo pasamos a demosirar con los hechos que son acá del dominio público.-

1) Apertura de las compuertas.

A fines del mes de marzo, empezó a llover en forma persistente y casi sin interrupción en toda la cuenca del Río Negro y la parte Sur del Brasil, provocando inundaciones desconocidas por su magnitud en todos los afluentes del Río, especialmente en el Río Tacuarembó, que desbordó la ciudad del mismo nombre. No obstante esas crecidas que todos conocíamos y que provocaron también el crecimiento alarmante del lago, las compuertas se abrieron precisamente el día 14 de abril, cuando ya las aguas pasaban la cota ochenta y uno. A todos nos consta que la notable demora en largar las aguas obedecía al interés de no perjudicar las obras de Baygorria, con absoluta despreucupación de la tranquilidad, la vida y los intereses de los habitantes de esta Ciudad y sus zonas adyacentes.

2) Falta de capacidad.

Cuando las autoridades palparon la gravedad de la situación, en base a que las aguas que salían por las compuertas representaban un volúmen muy inferior a las que traía la crecida del lago, no se le puso ningún remedio a la situación. Si lo que se hizo después se hubiera hecho antes, se habría evitado el desbordamiento del dique, y por ende las inundaciones hubieran sido de menores proporciones.

dor civil, conjuntamente con otros dos aviadores de esta Ciudad, habían sobrevolado los afluentes del Río, hasta la zona de Caraguatá, quien alarmado ante la enorme creciente del Río Tacuarembó, dió cuenta inmediata al Comité.- El mismo aviador en la noche del jueves 16 ofreció a dos jefes militares, transportarlos a Rincón del Bonete, para que se entrevistaran con los técnicos, —aceptando éstos su ofrecimiento.- Al día siguiente, viernes 17, en horas de la mañana, y en compañía de los referidos Oficiales del Ejército, concurrió a la Represa, y previos saludos de presentación, el ingeniero presente, se refirió con insultos y amenazas, a aquellas personas que se entretenían en propalar falsas alarmas, que no tenían ningún fundamento y que habría que clausurar radios y diarios que se hacían eco de esas propagandas falaces.-

El pueblo pagó tributo a los errores y engaños de que fué víctima, ya que el mismo día 17 de abril en horas de la noche, fué sorprendido por una orden militar de evacuación total e inmediata, sin permitírsele a los evacuados sacar sus muebles y ropas, todo lo eual está hoy convertido en tablas y harapos, confundidos en un fango de lodo y cámaras desbordadas.-

Las razones expuestas justifican ampliamente que el Pueblo de Paso de los Toros, exija la INVESTIGACIÓN solicitada y pida al Gobierno la garantía absoluta de su seguridad futura y que en lo sucesivo, la obra será administrada por técnicos de experiencia, capacidad y responsabilidad probada.-

POR COMITÉ PRO RECUPERACIÓN Y MEJORAMIENTO DE PASO DE LOS TOROS

Norberto Bernachin Secretario Esc. Luis A. Ayçaguer
Presidente

Paso de los Toros se va recuperando...

Pese a las agoreras profesías, - hasta de quienes ni debian por su creencia filosófica fomentarlas, —el solar de Paso de los Toros està recuperando su ritmo habitual, con la incorporación de la enorme mayoría de sus doce mil pobladores, —y decimos mayoría por cuánto sólo un infimo porcentaje se ha sentido desfraudado y se ha quedado por ahí, — desmintiendo una vez más la tétrica suposición de una población que había pa sado a vivir solo en el recuerdo....

Paso de los Toros vuelve, paulatinamente a su viejo luchar constante para ir superando sus etapas.

Y lo conseguirá con la fé en su porvenir y con el constante trajín de sus pobladores, imbuídos de un afán de superación.

Se ha hablado de gran destrucción de casas y vamos a demostrar con números de que lo dicho es exageración; como fué exageración la gran cantidad de víboras que se decía pululaban por casas, calles y hasta den tro de los mismos roperos; las arañas que infectaban todas las propiedades y ahora se señalaba una nueva plaga: las ratas, que dicen que todo lo invadían....

Se está haciendo una novela,— pero sin ninguna veracidad,— en torno de lo que ha ocurrido en Paso de los Toros.

Pero vamos a tratar el asunto de las casas: En la calle Lavalleja, entre Treinta y Tres y A. Puyol: siete casas destruidas y semi destruidas; en Adelaida Puyol y Bálsamo: tres destruídas y semi destruídas; en Tacuarembó y G. Etcheverry: siete casas totalmente inhabitables y ruinosas; en Angela Bálsamo de Lòpez y Libertad; una casa recuperable y tres en ruinas y en Grito de Asencio: las

pocas casas que en ella existen están en ruinas y abandonadas.

Estas casas pertenecen al sector 2 y a lns cuales debe agregarse algunas otras del sector 1, que estaban levantadas por calle Libertad entre General Laguna, Baltazar Brum, Colonia y Canelones, las cuales fueron afectadas por el arroyo que bordea las mismas y que va a morir en el Río Negro.

En cuanto a muebles, las pérdidas son cuantiosas.

-

v

n n el

in

ci

vio

fre

po no To

re xi er

de ot le

lu



La Idea 23 mayo 59

REDACCION

La Hora de la Responsabilidad quienes son Responsables?...

Vuelta la serenidad y la calma al Pueblo, después de 30 dias, primero de incertidumbre; luego de espera; más después de desazón y angustia cuando se pudo ver el der. rumbe de tantas esperanzas y afanes con el desmantelamiento y destrucción de las viviendas,-muchas levantadas,-cuando no todas,-ladrillo trás ladrillo que significaba el esfuerzo de una o más vidas poniendo sus esperanzas y sus ensueños en la gestación de levantar el nido feliz, que un dia destruyó la fuerza ciega e incontrolada de la corriente impetuosa del río, que sin detenerse ante la magestuosa represa que dominaba su impetu bravío, saltó su valla, inundó los campos y destruyó la paciente, laborio. sa y sacrificada obra del hombre, sembrando ruinas, dolor y lágrimas en todos los pobladores que sufrieron la saña del destino adverso, que a todos nos castigó por igual, a unos haciéndoles perder sus bienes,-muy sagrados,—y a otros paralizándoles sus actividades, que son también bienes materiales respetables, como causa de la evacuación total de la ciudad.

Las medidas tomadas, -drásticamente por el ejército, muy atinadas por cierto, - pese a que existan los que las censuran,-pero que fueron muy bien dispuestas, no obliga ron à un pánico colectivo, que pudo ser desastrozo para todos.

La evacuación fué perfecta y or- aber podido salvar denada. Y el pueblo acató serena y conscientemente la orden dada,tan perentoriamente,-por las autoridades del ejército.

Pero lo que se censura; lo que reclama una severísima investiga- que no es Natura ni ción; lo que exige, en una palabra, ulpable. Es una lael Pueblo, que fué impelido a aban-visión que no venía donar sus hogares, que à tantos los improviso. volvieron a ver destruídos: lo o

, en advertírselo al

deslindar posiciones sin suterfugios ni ,-de decirle al Pue-

horas de la así lo atest ésta,—se 1 CONFIANZ mo al proi se ordenó

No impu ejército, qu te,-pero s imputamos nía en la F



La Idea 23 mayo 59

> denada. Y el pueblo acano serena y conscientemente la orden dada,tan perentoriamente,-por las autoridades del ejército.

Pero lo que se censura; lo que reclama una severísima investiga- 9 ción; lo que exige, en una palabra, el Pueblo, que fué impelido a abandonar sus hogares, que à tantos los a volvieron a ver destruídos; lo que se exige con toda la fuerza de un sma Derecho, es querer saber, el porqué,-si las aguás subían tan vertiginosamente; si el caudal del lago era extraordinario y amenazante,-las compuertas,-como lo dicen ? muchísimos de los que trabajaban en la Obra de Rincón del Bonete,no fueron abiertas con trece o catorce días antes, para aminorar el caudal, que luego fué incontrolado. -Si existen medios de poderse sáber el caudal que venía bajando de todas las afluencias del Río Negro, y del mismo Brasil, no se pudo, acaso, preveer las consecuencias, y con tiempo hacer desalojar las viviendas, poniendo a salvo sus moradores todos sus útiles, muebles, enseres, mercaderías los comercian. tes, para que fuera menos el de sastre?

Si hasta una hora antes,-la prueba está en la propia edición de LA IDEA impresa en las primeras

horas de la noche del viérnes que así lo atestigua, como vá adjunta a ésta,-se le exhortaba al pueblo CONFIANZA y SERENIDAD, ¿cómo al promediar la media noche se ordenó la rápida evacuáción?

No imputamos, -como muchos, al ejército, que precedió correctamen te,-pero sí imputamos a la UTE; imputamos a los directores que te nía en la Represa, a que respondan

más que tiempo, en advertírselo al Pueblo y éste haber podido salvar su patrimonio.

- U

P

-0

Es la hora de deslindar posiciones y es la hora,—sin suterfugios ni menos cabildeos, -de decirle al Pueblo la Verdad y señalar él o los culpables, por que no es Natura ni el Destino el culpable. Es una lamentable imprevisión que no venía avanzando de improviso.



SECCION CENTRAL HIDROELECTRICA

23 mayo 59

SECTOR N.o 3

En la primer página de esta edición publicamos un detalle de las propiedades,— destruídas e inundadas de los sectores 1 y 2, datos que nos proporcionara el R.P. Sierra, encargado de la asistencia social y conseguidos por quienes con él han estado trabajando, - cuya cantidad definitiva no nos parece exacta.

Por otro lado, lo que corresponde al sector 3, – que ha sido el último en ocuparse, y en muchas partes aún no lo ha sido, — hay muchas propiedades muy afectadas, muy especialmente en destrucción de muebles, ropas, etc. por cuanto allí la fuerza de las aguas no llegó con el ímpetu bravío con que visitó el sector 2, en donde dejó la muestra de su impetuosa destrucción.

A nosotros nos parece,—y nos ha cemos eco del permanente exigir de los convecinos damnificados que nos visitan a toda hora,—de que ha v que enfrentar, ràpidamente la avaluación de las pérdidas y no ir dejando transcurrir los días, puesto que con ello se agrava más aún el problema de los sin techo y sin ropas ni perspectivas de ver arreglada su urgente necesidad.

El mismo Estado,—que ha prometido ayuda,—teniendo grandes cantidades,—millonarias ya,—debe enfrentar el problema y no dilatarlo,—co mo cuando el ciclón de 1929,—que la ayuda vino casi a los dos años cuando todo ya estaba normalizado y el reparto se realizó bajo la supervición de la política.

Creemos que ya se debe haber valorizado las pérdidas. Si eso no se realizò, se está perdiendo un precioso tiempo que no puede dilatarse por más dias, que serían de desengaño y de derrota, para los que todo lo perdieron por una absoluta falta de previsión de un ente estatal como la UTE, en su sección Rincòn del Bopete.

Y si el estado no toma sus providencias será el caso de que itodo un pueblo afectado tendrá que llamar a realidad a los culpables.

Loles

23/5/50



El Popular Jabado 23 Mayo 59

NO CUMPLEN PROMESAS

"Ni una modesta casita ha sido aún levantada"

PASO DE LOS TOROS 22 (De nuestro Enviado Especial IS-MAEL WEINBERGER). - A medida que trascienden los detalles de la entrevista que representantes de la Comisión Central Vecinal Pro Recuperación y Mejoramiento de Paso de los Toros mantuvimos con diversos consejeros nacionales en la Capital, va ganando en la población isabelina la idea de que en las esferas gobernantes poco o nada es lo que se está haciendo en efectivo para apresurar la reconstrucción de la que todos denominan la "ciudad engañada".

La reacción a este estado de cosas no es el desánimo ni mucho menos. Por el contrario; los vecinos —en especial los de condición modesta — perciben que solo mediante una intensa movilización y una presson acentuada sobre los poderes públicos podrá llegarse a lo que es aspiración profunda: la indemnización por los perjucios sufridos.

CON LA COMISION DE LA ZONA Nº 2

El jueves por la noche nos hicimos presentes en el Club Social Democrático al tener conocimento de que en el mismo sesionaría la Comisión Vecinal de la Zona Nº 2, una de las más afectadas por el desastre.

Esta accedió gustosa a recitar en cronista de EL Po-

Esta accedió gustosa a recibir a un cronista de EL PO-PULAR.

Tuvimos la oportunidad entonces de escuchar el meticuloso informaç, quea nombre de la Comisión Central. brindó el señor Carmelo Lugo. Este formó parte de la delegación que concurrió a Montevideo a entrevistar a los consejeros y ministros.

Nuestra misión era entrevistar a los consejeros y los ministros para concretar la ayuda a Paso de los Toros —ptometida especialmente en ocasión de la visita del consejero Haedo— y dilatada hasta ahora. En nuestra misión encontramos una colaboración destacable del Gral Porciúncula.

—El primer entrevistado fue el consejero Nardone, Sobre las vivien das pre-fabricadas que se pensaba podían—construirse en base a lo existente en la Exposición Nal. de la Producción, Nardone expresó que lamentablemente esto último se había vendido pero que se procuraría revisar la operación y de no ser po

SECCION CEN RINCO

En lo referente a la construcción del puente sobre el arroyo Salsipue dicho consejero expresó su acuerdo aunque estimó que quizá hubiera que variar en algo su ubicación. En general manifestó acuerdo con otras iniciativas como contrucción de nuevo liceo, saneamiento,

"ORIGINAL" SOLUCION DE RODRIGUEZ CORREA

El Consejero Rodríguez Co-Trea no se comprometió a casi nada señaló que lo que te-nían que hacer los vecinos de Paso de los Toros era trasladarse a otros lugares como Pe-Talta o Pampa. En la práctica hacer desaparecer a Paso de los Toros. En cuanto al puente Salsipuedes expresó su opinion contraria.

HAEDO GIRA 180 GRADOS

Antes de proseguir con el re lato del Sr. Carmelo Lugo resulta útil recordar -para meicr comprender el sentido de lo que dijo más adelante-que e. consejero Haedo estuvo en Pa so de los Toros luego del retorno de los primeros evacua-

Antes de su regreso, sobre las vías del ferrocarril, afirmó: llorado por "señores hoy he

cuanto he visto".

Todos pensaron que si esas lágrimas existieron habrían de traducirse en un esfuerzo sobre-humano del consejero por apresurar la reconstrucción de Paso de los Toros, en un hatallar denodado por resolver una avuda urgente a los damnifica-

Cruel desilusión tuvieron los rerresentantes isabelinos.

PROMESAS QUE SE
LLEVA EL VIENTO

—El Consejero Haedo tuvo una actitud más bien descortes -sique diciendo el Sr. Lugo. Nos extrañaba pues era el mis mo que lloró lágrimas sobre las

UNA VOZ: "lágrimas de co-

codrilos ..."

v ahora daba la impresión de que no se había preocupado para nada de nuestros probiemas. Manifestó su acuerdo con las palabras del Ing. Rodríguez Correa sobre la conveniencia de que los vecinos se fueran trasla dando a otros lugares.
CTRA VOZ: "que reconstruc-

.. y que el saneamiento era imposible pues había muchas rocas; que era muy difícil que se indemnizara por los muebles perdidos, que lo del puente era imposible, en fin: todo lo con-trario de lo que había prometido y dicho cuando estuvo en Paso de los Toros.

EN DOS MESES: NI UNA CASITA LEVANTADA

Nuestra impresión - resumió el Sr. Lugo- es que desde el Gobierno no ha habido mucha preocupación. La prueba está: todavía no se ha levantado ni una casita en Paso de los Tc-

Según trascendió hoy en esta focalidad la Comisión Vecinal Central elevará una nota al Dr. Echegoyen reclamando una ra pida investigación de

Popular Pado 23 Mayo 59

ta PLEN PROMESAS

A. : sta casita tan tan evantada"

nu

po

m ne

ble

tra

mir zar

par

do.

agi COL cai

ne

lid

la

tad

ma

sió

cor

nos

exa

ced

de ra est

la

m

rr

pa

sa

ca

act

ful

br

CIÓ

un

diq.

E

T

al lestro Enviado Especial ISue trascienden los detalles la éde la Comisión Central Ve-glo ento de Paso de los Toros biernacionales en la Capital, va

Li idea de que en las esferas clarse está haciendo en efectivo el r la que todos denominan la por